



INFORME DE I.N.D

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACÍO

CATEGORIA INSPECCIÓN

II

PROCEDIMIENTO: PO-63 X

CLIENTE: VIENTOS DEL SUR

FECHA: 27 02 2025

PRÁCTICA DEL CLIENTE:

Nº PARTE: #1100

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.

MARCA: SCANIA

MODELO: G480

CAPACIDAD: 15M3

INTERNO: #731

DOMINIO: AD 339 VG

VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica

Inspección con Ultrasonido Falla Espesor

Inspección Visual int. y ext. rechazado aprobado

Prueba de Estanqueidad Si No

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	
Estado de Hermeticidad	X	




MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:						Milímetros (mm)	
Punto	Casquete 1	Casquete 2	S1	S2	S3	S4	Espesor mínimo
1	6,3	6,4	6,2	6,3	6,5	6,5	6,2
2	6,4	6,3	6,4	6,2	6,3	6,3	6,2
3	6,3	6,2	6,3	6,5	6,2	6,5	6,2
4	6,3	6,2	6,2	6,6	6,3	6,5	6,2
5	6,2	6,4	6,2	6,4	6,3	6,4	6,2
6	6,3	6,3	6,4	6,3	6,4	6,4	6,3
7	6,2	6,2	6,3	6,2	6,5	6,3	6,2
8	6,4	6,4	6,2	6,1	6,5	6,2	6,2
9	6,5	6,6	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3

Aprobación según procedimiento Nº PO-63 ASTM E-709,797; AWS D1.1

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

REG GM END S.R.L. PRESIÓN

REV 03

07/2024

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.606		
	EQUIPO DE VACÍO		HOJA 2 de 2		
PROCEDIMIENTO: PO-63		X	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR	FECHA: 27 02 2025	W.O.
PRÁCTICA DEL CLIENTE: 0		Nº PARTE: #1100	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.		
		PRECINTO Nº			
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN			

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com