

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
|  | INFORME DE I.N.D | Nº 16.620 |
| | ELEVADOR DE VARILLAS | HOJA 1 de 2 |
| | | CATEGORIA INSPECCIÓN II |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------|----------|----------------|--------|----|----|------|
| PROCEDIMIENTO: | PO-20 | <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: | MACRICO | FECHA: | 28 | 02 | 2025 |
|----------------|--------------|-------------------------------------|----------|----------------|--------|----|----|------|

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------|--------|----------------------|---------------------------|
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: | <input type="checkbox"/> | EQUIPO: | #07-20 | LUGAR DE INSPECCIÓN: | BASE GM END S.R.L. |
|-----------------------|--------------------------|---------|--------|----------------------|---------------------------|


| | | | | | |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|-----------------|
| MARCA: | FADAC | MODELO: | N/A | DIÁMETRO: | ø $\frac{7}{8}$ |
| Nº PARTE: | #3396 | IDENT Nº: | #07-20 | VIGENCIA: | 6 MESES |
| Nº SERIE: | #07-20 | CAPACIDAD: | 30 TON. | | |

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Inspección a metal limpio: | Arenado | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica | <input type="checkbox"/> |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado | <input type="checkbox"/> |
| Inspección con partículas: | Secas | <input type="checkbox"/> | Humedas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Condiciones de Entrega: | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado | <input type="checkbox"/> |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV | 9296 | NO APLICA | CALIBRACIÓN INT | NO APLICA |
| YUGO | 303 | NO APLICA | CALIBRACIÓN INT | NO APLICA |
| EQUIPO UT1 | 202000541886 | 47942 | 22/11/2023 | EN CALIBRACION |
| EQUIPO UT2 | 5020634 | 54354 | 23/8/2024 | 23/8/2025 |
| BOBINA AC-DC | 17052908 | 06299 | 8/5/2020 | 8/5/2025 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PARTICULAS S/H | 2101005648 | NO APLICA | 1/6/2021 | 1/6/2026 |
| MASA PATRON | 864 | 45944 | 1/8/2023 | 1/8/2028 |

DETALLE DE INSPECCIÓN

| DESCRIPCIÓN | APTO | NO APTO |
|----------------------|------|---------|
| Detección de Fisuras | X | |
| Diámetro Nominal | X | |
| Plato | X | |
| Sistema de Traba | X | |
| Pernos | X | |
| Asa | X | |



| | |
|---|----|
| Aprobación según procedimiento Nº PO-20 API 8 A, B, C; ASTM-709 | SI |
|---|----|

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--|
|  GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op./NII US. PM. LP | | PRECINTO Nº | |
| | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA | |
| | | | |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN | |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|----|----|------|
|  | INFORME DE I.N.D | | Nº 16.620 HOJA 2 de 2 W.O. | | | |
| | ELEVADOR DE VARILLAS | | | | | |
| PROCEDIMIENTO: PO-20 | <input checked="" type="checkbox"/> X | CLIENTE: MACRICO | FECHA: | 28 | 02 | 2025 |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: 0 | EQUIPO: #07-20 | LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L. | | | | |



| | | |
|--|--|------------------------------|
|  GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP | | PRECINTO Nº |
| | | FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com