

	INFORME DE I.N.D			Nº 16.612																																													
	LLAVE MANUAL DE VARILLA			HOJA 1 de 1																																													
				CATEGORIA INSPECCIÓN II																																													
PROCEDIMIENTO: PO-24	☒	CLIENTE: MACRICO	FECHA: 28 02 2025																																														
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	☐	EQUIPO: #017	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																														
MARCA: LA FONTAINE	MODELO: N/A	DIAMETRO : Ø¾ a ⅞																																															
Nº PARTE: 3397	IDENT Nº: #017	VIGENCIA: 6 MESES																																															
Inspección a metal limpio: Arenado		☒	Limpieza Mecánica	☐																																													
Condiciones de Inspección: Desarmado		☐	Armado	☒																																													
Inspección con partículas: Secas		☒	Humedas	☐																																													
Condiciones de Entrega: Desarmado		☐	Armado	☒																																													
<table><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>20200541886</td><td>47942</td><td>22/11/2023</td><td>EN CALIBRACION</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>8/5/2020</td><td>8/5/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	20200541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																													
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																													
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																													
EQUIPO UT1	20200541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION																																													
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																													
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																													
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																													
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																													
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																													
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																	
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Condición de Mango</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Condición de Mordaza</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Condición de Perno</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>					DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☐	☐	Condición de Mango	☐	☐	Condición de Mordaza	☐	☐	Condición de Perno	☐	☐																														
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																															
Detección de Fisuras	☐	☐																																															
Condición de Mango	☐	☐																																															
Condición de Mordaza	☐	☐																																															
Condición de Perno	☐	☐																																															
Aprobación según procedimiento Nº PO-24 API 8 A, B, C; ASTM E-709																																																	
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																	
GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.																																																	
FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN																																																	
PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA FIRMA - ACLARACIÓN																																																	