


	INFORME DE I.N.D				Nº 16.627				
	CADENA				HOJA 1 de 1				
					CATEGORIA INSPECCIÓN				
		II							
PROCEDIMIENTO:	PO-35	X	CLIENTE:	SURCOR S.R.L		FECHA:	28	02	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	#180	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.			
MARCA:	KINEDYNE		DIÁMETRO:	Ø3/8	LONGITUD:	6 MTS			
Nº PARTE:	3686		IDENT Nº:	#180	VIGENCIA:	12 MESES			
Inspección a metal limpio:		Arenado	X	Limpieza Mecánica					
Condiciones de Inspección:		Desarmado		Armado		X			
Inspección con partículas:		Secas	X	Humedas					
Condiciones de Entrega:		Desarmado		Armado		X			
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO				
LÁMPARA UV		9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA				
YUGO		303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA				
EQUIPO UT1		202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION				
EQUIPO UT2		5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025				
BOBINA AC-DC		17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025				
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026				
MASA PATRON		864	45944	1/8/2023	1/8/2028				
DETALLE DE INSPECCIÓN									
DESCRIPCIÓN		APTO	NO APTO						
Detección de Fisuras		X							
Estado del Gancho		X							
Estado del Eslabón		X							
Estado de Perno de Gancho		X							
									
									
Aprobación según procedimiento Nº PO-35 API 8 A B - ASTM E-709				SI					
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS									
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		PRECINTO Nº		10218			
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA					
FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN				FIRMA - ACLARACIÓN					