

	INFORME DE I.N.D				Nº 16.649 HOJA 1 de 2																																													
	PORTAVOLQUETE				CATEGORIA INSPECCIÓN II																																													
	PROCEDIMIENTO: PO-48 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 10 03 2025																																															
	PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: #148	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE																																															
MARCA: FORD	MODELO: CARGO 1722	DOMINIO: NEW 808																																																
Nº PARTE: 3696	IDENT Nº: #148	VIGENCIA: 12 MESES																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 25%;">Arenado</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 25%;">Limpieza Mecánica</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Humedas</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>						Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>	Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>	Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>	Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>																									
Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>																																														
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>																																														
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>																																														
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">EQUIPO UTILIZADO</th> <th style="width: 20%;">Nº DE SERIE / LOTE</th> <th style="width: 20%;">Nº DE CERTIFICADO</th> <th style="width: 20%;">F. CALIBRACIÓN</th> <th style="width: 20%;">F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>8/9/2020</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT1</td> <td>202000541886</td> <td>47942</td> <td>8/5/2020</td> <td>EN CALIBRACION</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT2</td> <td>5020634</td> <td>54354</td> <td>23/8/2024</td> <td>23/8/2025</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/3/2021</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>8/3/2021</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>1/6/2021</td> <td>1/6/2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>8/9/2020</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	8/9/2020	NO APLICA	EQUIPO UT1	202000541886	47942	8/5/2020	EN CALIBRACION	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/3/2021	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	8/3/2021	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	8/9/2020	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																														
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																														
YUGO	303	NO APLICA	8/9/2020	NO APLICA																																														
EQUIPO UT1	202000541886	47942	8/5/2020	EN CALIBRACION																																														
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																														
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/3/2021	8/5/2025																																														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	8/3/2021	NO APLICA																																														
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																														
MASA PATRON	864	45944	8/9/2020	1/8/2028																																														
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 10%;">APTO</th> <th style="width: 10%;">NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Cadena</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Planchuela</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Anclaje</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Grampa</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Soldadura</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>		Estado de Cadena	<input checked="" type="checkbox"/>		Estado de Planchuela	<input checked="" type="checkbox"/>		Estado de Anclaje	<input checked="" type="checkbox"/>		Estado de Grampa	<input checked="" type="checkbox"/>		Estado de Soldadura	<input checked="" type="checkbox"/>																									
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>																																																	
Estado de Cadena	<input checked="" type="checkbox"/>																																																	
Estado de Planchuela	<input checked="" type="checkbox"/>																																																	
Estado de Anclaje	<input checked="" type="checkbox"/>																																																	
Estado de Grampa	<input checked="" type="checkbox"/>																																																	
Estado de Soldadura	<input checked="" type="checkbox"/>																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CADENA</th> <th style="width: 70%;">MEDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LONGITUD</td> <td style="text-align: center;">1,3 m</td> </tr> <tr> <td>DIÁMETRO</td> <td style="text-align: center;">$\varnothing \frac{7}{8}$ Pulgadas</td> </tr> <tr> <td>GRAMPAS U</td> <td style="text-align: center;">$\varnothing \frac{7}{8}$ Pulgadas</td> </tr> </tbody> </table>						CADENA	MEDIDA	LONGITUD	1,3 m	DIÁMETRO	$\varnothing \frac{7}{8}$ Pulgadas	GRAMPAS U	$\varnothing \frac{7}{8}$ Pulgadas																																					
CADENA	MEDIDA																																																	
LONGITUD	1,3 m																																																	
DIÁMETRO	$\varnothing \frac{7}{8}$ Pulgadas																																																	
GRAMPAS U	$\varnothing \frac{7}{8}$ Pulgadas																																																	
																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Aprobación según procedimiento Nº PO-48 ASTM E-709; AWS D1.1</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">SI</td> </tr> </table>						Aprobación según procedimiento Nº PO-48 ASTM E-709; AWS D1.1	SI																																											
Aprobación según procedimiento Nº PO-48 ASTM E-709; AWS D1.1	SI																																																	
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 25%; vertical-align: top;">  GM E.N.D S.R.L BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M </td> <td colspan="2" rowspan="2" style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px;"></td> </tr> </table>						 GM E.N.D S.R.L BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M	PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																											
 GM E.N.D S.R.L BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M	PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																															

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D			Nº 16.649
	PORTAVOLQUETE			HOJA 2 de 2
PROCEDIMIENTO:	PO-48	X	CLIENTE:	CAM SRL
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	#148
FECHA:	10	03	2025	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE



 GM E.N.D S.R.L. BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M	PRECINTO N°	
	FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	
FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com