



	INFORME DE I.N.D				Nº 16.653				
	GRILLETE OMEGA				HOJA 1 de 1				
					CATEGORIA INSPECCIÓN				
II									
PROCEDIMIENTO:	PO-33	X	CLIENTE:	SURCOR S.R.L		FECHA:	11	03	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:				EQUIPO:	#61-2	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA:	CROSBY	DIAMETRO:	Ø¾		CAPACIDAD:	4¾			
Nº PARTE:	3698	IDENT Nº:	#61-2		VIGENCIA:	12 MESES			
Inspección a metal limpio:			Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒			
Condiciones de Inspección:			Desarmado	☒	Armado	☐			
Inspección con partículas:			Secas	☒	Humedas	☐			
Condiciones de Entrega:			Desarmado	☐	Armado	☒			
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO		F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO			
LÁMPARA UV		9296	NO APLICA		CALIBRACIÓN INT	NO APLICA			
YUGO		303	NO APLICA		CALIBRACIÓN INT	NO APLICA			
EQUIPO UT1		202000541886	47942		22/11/2023	EN CALIBRACION			
EQUIPO UT2		5020634	54354		23/8/2024	23/8/2025			
BOBINA AC-DC		17052908	06299		8/5/2020	8/5/2025			
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA			
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA		1/6/2021	1/6/2026			
MASA PATRON		864	45944		1/8/2023	1/8/2028			
DETALLE DE INSPECCIÓN									
DESCRIPCIÓN		APTO	NO APTO		DIMENSIONAL GRILLETE Ω				
Detección de Fisuras		X			Medida A		19,2	mm	
Condición de Ojal		X			Medida B		19	mm	
Condición de Cuerpo		X			Medida C		35,9	mm	
Condición de Perno		X			Medida D		21,9	mm	
					Medida E		72,4	mm	
									
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM-E-709					SI				
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS									
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP					PRECINTO Nº		10239		
					FECHA PUESTA EN VIGENCIA				
					FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN