

	<b>INFORME DE I.N.D</b>	<b>Nº 16.661</b>
	<b>COLLARÍN DE SEGURIDAD</b>	HOJA 1 de 2
		CATEGORIA INSPECCIÓN
		II

PROCEDIMIENTO:	<b>PO-27</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	<b>MACRICO</b>	FECHA:	11	03	2025
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	----------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	#112	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE GM END S.R.L.</b>
-----------------------	--------------------------	---------	------	----------------------	---------------------------


MARCA:	FADAC	MODELO:	N/A	DIÁMETRO:	N/A
Nº PARTE:	3697	IDENT Nº:	#112	VIGENCIA:	12 MESES
RANGO:		-			

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input type="checkbox"/>	Humedas	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Estado Pernos Vinculac.	X	
Estado Agujeros	X	
Juego Entre Cuerpos	X	
Estado del Respaldo	X	
Estado de Manijas	X	
Estado de Colizas	X	
Llave de Ajuste	X	
Tornillo de Ajuste	X	
Detección de Fisuras	X	
Número de Segmento:	7	
Mordaza Nº:	N/A	



Aprobación según procedimiento Nº PO-27 API 8 A B C; ASTM E-709, AWS D1.1	SI
---	----

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

--	--

 <b>GM E.N.D S.R.L.</b> <b>BURGOS FABRICIO E.</b> Op. NII P.M		PRECINTO Nº	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA - ACLARACIÓN	

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 16.661</b> HOJA 2 de 2 W.O.		
	<b>COLLARÍN DE SEGURIDAD</b>				
PROCEDIMIENTO: <b>PO-27</b> <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>MACRICO</b>	FECHA: 11 / 03 / 2025			
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: #112	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>			



 <b>GM E.N.D S.R.L</b> <b>BURGOS FABRICIO E.</b> Op. NII P.M		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
		FIRMA - ACLARACIÓN
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com