



			INFORME DE I.N.D			Nº 16.663																	
			ELEVADOR HOMBRO RECTO			HOJA 1 de 2																	
						CATEGORIA INSPECCIÓN II																	
PROCEDIMIENTO: PO-18		X	CLIENTE: MACRICO	FECHA: 11 03 2025																			
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																			
MARCA:	B.J		MODELO:	N/A		LONGITUD:	6 1/2																
Nº PARTE:	3697		IDENT Nº:	#10-50		VIGENCIA:	6 MESES																
Nº SERIE:	N/A		CAPACIDAD:	35 TON.		BHCA:	X	TUBING:															
Inspección a metal limpio:			Arenado	X	Limpieza Mecánica																		
Condiciones de Inspección:			Desarmado	X	Armado																		
Inspección con partículas:			Secas	X	Humedas																		
Condiciones de Entrega:			Desarmado		Armado			X															
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																		
LÁMPARA UV		9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																		
YUGO		303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																		
EQUIPO UT1		202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION																		
EQUIPO UT2		5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																		
BOBINA AC-DC		17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																		
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																		
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																		
MASA PATRON		864	45944	1/8/2023	1/8/2028																		
DETALLE DE INSPECCIÓN																							
DESCRIPCIÓN		APTO	NO APTO																				
Detección de Fisuras		X																					
Medición de Boca		X		<table><tr><td>A</td><td>50,1</td><td>mm</td></tr><tr><td>B</td><td>60</td><td>mm</td></tr><tr><td>C</td><td>29</td><td>mm</td></tr><tr><td>J-juego lat.</td><td>0,1</td><td>mm</td></tr><tr><td>d-(dia.perno)</td><td>1 5/16</td><td>mm</td></tr></table>					A	50,1	mm	B	60	mm	C	29	mm	J-juego lat.	0,1	mm	d-(dia.perno)	1 5/16	mm
A	50,1	mm																					
B	60	mm																					
C	29	mm																					
J-juego lat.	0,1	mm																					
d-(dia.perno)	1 5/16	mm																					
Cuerpo (Fisuras - Estado)		X																					
Perno Principal		X																					
Juego Lateral		X																					
Juego Vertical		X																					
Perno de Traba		X																					
Desgaste de Asas		X																					
Legüeta de Cierre		X																					
Trabas (Funcionamiento)		X																					
Seguro de Astas		X																					
Resorte Principal / Traba		X																					
Aprobación según procedimiento Nº PO-18 API 8 A, B, C; ASTM-E-709				SI																			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																							
 GM E.N.D S.R.L BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M				PRECINTO Nº																			
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA																			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																			

			INFORME DE I.N.D			Nº 16.663					
			ELEVADOR HOMBRO RECTO			HOJA 2 de 2					
PROCEDIMIENTO: PO-18			X			CLIENTE: MACRICO			FECHA: 11 03 2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:						EQUIPO: N/A			LUGAR DE INSPECCIÓN: 11		
											
 GM E.N.D S.R.L BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M						PRECINTO Nº					
						FECHA PUESTA EN VIGENCIA					
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.						FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com