



			INFORME DE I.N.D			Nº 16.664				
			ELEVADOR HOMBRO RECTO			HOJA 1 de 2				
						CATEGORIA INSPECCIÓN				
						II				
PROCEDIMIENTO:		PO-18	X	CLIENTE:	MACRICO		FECHA:	11	03	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:				EQUIPO:	#931		LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA:	B.J		MODELO:	N/A		LONGITUD:	8 5/8			
Nº PARTE:	3697		IDENT Nº:	#931		VIGENCIA:	6 MESES			
Nº SERIE:	N/A		CAPACIDAD:	100 TON.		BHCA:			TUBING:	X
Inspección a metal limpio:			Arenado	X	Limpieza Mecánica					
Condiciones de Inspección:			Desarmado	X	Armado					
Inspección con partículas:			Secas	X	Humedas					
Condiciones de Entrega:			Armado		Desarmado			X		
EQUIPO UTILIZADO			Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO				
LÁMPARA UV			9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA				
YUGO			303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA				
EQUIPO UT1			202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION				
EQUIPO UT2			5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025				
BOBINA AC-DC			17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025				
MEDIDOR DE CAMPO			GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				
PARTICULAS S/H			2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026				
MASA PATRON			864	45944	1/8/2023	1/8/2028				
DETALLE DE INSPECCIÓN										
DESCRIPCIÓN			APTO	NO APTO						
Detección de Fisuras			X		A 81 mm					
Medición de Boca			X		B 80 mm					
Cuerpo (Fisuras - Estado)			X		C 24 mm					
Perno Principal			X		J-juego lat. - mm					
Juego Lateral			X		d-(dia.perno) 1 ¼ mm					
Juego Vertical			X							
Perno de Traba			X							
Desgaste de Asas			X							
Legüeta de Cierre			X							
Trabas (Funcionamiento)			X							
Seguro de Astas			X							
Resorte Principal / Traba			X							
Aprobación según procedimiento Nº PO-18 API 8 A, B, C; ASTM-E-709					SI					
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS										
 GM E.N.D S.R.L BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M								PRECINTO Nº		
								FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.				FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN				FIRMA - ACLARACIÓN		

			INFORME DE I.N.D			Nº 16.664		
			ELEVADOR HOMBRO RECTO			HOJA 2 de 2		
PROCEDIMIENTO: PO-18 x			CLIENTE: MACRICO			FECHA: 11 03 2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE: ☐			EQUIPO: #931			LUGAR DE INSPECCIÓN: 11		
								
 GM E.N.D S.R.L BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M						PRECINTO Nº		
						FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com