


	INFORME DE I.N.D		Nº 16.665 HOJA 1 de 2																																															
	CANCAMOS DE BANDEJA		CATEGORIA INSPECCIÓN																																															
			II																																															
PROCEDIMIENTO: PO-41 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MARBAR	FECHA: 12 / 03 / 2025																																																
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: #01-1/2/3/4	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE																																																
MARCA: N/A	CAPACIDAD: 2330 LTS	DIAMETRO: Ø¾																																																
PARTE Nº: 3700	IDENT Nº: #01-1/2/3/4	VIGENCIA: 6 MESES																																																
Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/> Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/> Condiciones de Inspección: Desarmado <input type="checkbox"/> Armado <input checked="" type="checkbox"/> Inspección con Partículas: Secas <input checked="" type="checkbox"/> Húmedas <input type="checkbox"/> Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/> Armado <input checked="" type="checkbox"/>																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">EQUIPO UTILIZADO</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Nº DE SERIE / LOTE</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Nº DE CERTIFICADO</th> <th style="background-color: #d9ead3;">F. CALIBRACIÓN</th> <th style="background-color: #d9ead3;">F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT1</td> <td>202000541886</td> <td>47942</td> <td>27/12/2022</td> <td>EN CALIBRACION</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT2</td> <td>5020634</td> <td>40560</td> <td>27/12/2022</td> <td>23/8/2025</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>1/9/2018</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>1/9/2018</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>1/9/2018</td> <td>1/6/2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/9/2018,</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	202000541886	47942	27/12/2022	EN CALIBRACION	EQUIPO UT2	5020634	40560	27/12/2022	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	1/9/2018	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	1/9/2018	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/9/2018	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/9/2018,	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																														
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																														
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																														
EQUIPO UT1	202000541886	47942	27/12/2022	EN CALIBRACION																																														
EQUIPO UT2	5020634	40560	27/12/2022	23/8/2025																																														
BOBINA AC-DC	17052908	06299	1/9/2018	8/5/2025																																														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	1/9/2018	NO APLICA																																														
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/9/2018	1/6/2026																																														
MASA PATRON	864	45944	1/9/2018,	1/8/2028																																														
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="background-color: #d9ead3;">APTO</th> <th style="background-color: #d9ead3;">NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DETECCIÓN DE FISURA</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CUERPO</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE OJALES</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	DETECCIÓN DE FISURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ESTADO DE CUERPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ESTADO DE OJALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																
DETECCIÓN DE FISURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																
ESTADO DE CUERPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																
ESTADO DE OJALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																
																																																		
Aprobación según procedimiento Nº PO-41 ASTM-E-709, AWS D1.1					SI																																													
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																		
 GM E.N.D S.R.L BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M				PRECINTO Nº																																														
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																														
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																														

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.665 HOJA 2 de 2	
	CANCAMOS DE BANDEJA			W.O.

PROCEDIMIENTO:	PO-41	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	MARBAR	FECHA:	12	03	2025
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	---------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	#01-1/2/3/4	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
-----------------------	--------------------------	---------	-------------	----------------------	---------------------



 GM E.N.D S.R.L. BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA - ACLARACIÓN	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com