

	INFORME DE I.N.D			Nº 16.666																																															
	CANCAMOS DE BANDEJA			HOJA 1 de 2																																															
				CATEGORIA INSPECCIÓN																																															
			II																																																
PROCEDIMIENTO:	PO-41	☒	CLIENTE:	MARBAR	FECHA:	12 03 2025																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	☐		EQUIPO:	#02-1/2/3/4	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																													
MARCA:	N/A		CAPACIDAD:	2330 LTS	DIAMETRO:	Ø¾																																													
PARTE Nº:	3700		IDENT Nº:	#02-1/2/3/4	VIGENCIA:	6 MESES																																													
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒																																																			
Condiciones de Inspección: Desarmado ☐ Armado ☒																																																			
Inspección con Partículas: Secas ☒ Húmedas ☐																																																			
Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒																																																			
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>47942</td><td>27/12/2022</td><td>EN CALIBRACION</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>40560</td><td>27/12/2022</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>1/9/2018</td><td>8/5/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>1/9/2018</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/9/2018</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/9/2018,</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	202000541886	47942	27/12/2022	EN CALIBRACION	EQUIPO UT2	5020634	40560	27/12/2022	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	1/9/2018	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	1/9/2018	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/9/2018	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/9/2018,	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																															
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																															
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																															
EQUIPO UT1	202000541886	47942	27/12/2022	EN CALIBRACION																																															
EQUIPO UT2	5020634	40560	27/12/2022	23/8/2025																																															
BOBINA AC-DC	17052908	06299	1/9/2018	8/5/2025																																															
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	1/9/2018	NO APLICA																																															
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/9/2018	1/6/2026																																															
MASA PATRON	864	45944	1/9/2018,	1/8/2028																																															
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																			
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>DETECCIÓN DE FISURA</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>ESTADO DE CUERPO</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>ESTADO DE OJALES</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></tbody></table>							DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	DETECCIÓN DE FISURA	☒	☐	ESTADO DE CUERPO	☒	☐	ESTADO DE OJALES	☒	☐																																	
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																	
DETECCIÓN DE FISURA	☒	☐																																																	
ESTADO DE CUERPO	☒	☐																																																	
ESTADO DE OJALES	☒	☐																																																	
Aprobación según procedimiento Nº PO-41 ASTM E-709, AWS D1.1																																																			
SI																																																			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																			
			PRECINTO Nº																																																
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																														

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.666	
	CANCAMOS DE BANDEJA		HOJA 2 de 2	
PROCEDIMIENTO: PO-41 X		CLIENTE: MARBAR	FECHA: 12 03 2025	
PRÁCTICA DEL CLIENTE: 0		EQUIPO: #02-1/2/3/4	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE	
#02-1 #02-2 #02-4 #02-3				
 GM E.N.D S.R.L BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M		PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com