

	INFORME DE I.N.D			Nº 16.680 HOJA 1 de 1																																														
	CANASTO HIDRAULICO			CATEGORIA INSPECCIÓN																																														
II																																																		
PROCEDIMIENTO:	PO-01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	PERFORMANCE S.R.L																																														
			FECHA:	14	03																																													
			2025																																															
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	CH 101	LUGAR DE INSPECCIÓN:																																													
			BASE GM END S.R.L.																																															
MARCA:	PERFORMANCE	DIAMETRO:	Ø31,5	CAPACIDAD:	117 MM																																													
PARTE Nº:	3618	VIGENCIA:	12 MESES	IDENT Nº:	CHT 101																																													
Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/> Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/> Condiciones de Inspección: Desarmado <input type="checkbox"/> Armado <input checked="" type="checkbox"/> Inspección con Partículas: Seca <input checked="" type="checkbox"/> Humeda <input type="checkbox"/> Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/> Armado <input checked="" type="checkbox"/>																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td style="text-align: center;">9296</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">CALIBRACIÓN INT</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td style="text-align: center;">303</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">CALIBRACIÓN INT</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT1</td> <td style="text-align: center;">202000541886</td> <td style="text-align: center;">47942</td> <td style="text-align: center;">22/11/2023</td> <td style="text-align: center;">EN CALIBRACION</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT2</td> <td style="text-align: center;">5020634</td> <td style="text-align: center;">54354</td> <td style="text-align: center;">23/8/2024</td> <td style="text-align: center;">23/8/2025</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td style="text-align: center;">17052908</td> <td style="text-align: center;">06299</td> <td style="text-align: center;">8/5/2020</td> <td style="text-align: center;">8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td style="text-align: center;">GM 064</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td style="text-align: center;">2101005648</td> <td style="text-align: center;">NO APLICA</td> <td style="text-align: center;">1/6/2021</td> <td style="text-align: center;">1/6/2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td style="text-align: center;">864</td> <td style="text-align: center;">45944</td> <td style="text-align: center;">1/8/2023</td> <td style="text-align: center;">1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																														
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																														
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																														
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION																																														
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																														
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																														
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																														
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																														
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DETECCION DE FISURA</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CUERPO</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	DETECCION DE FISURA	X		ESTADO DE CUERPO	X																																					
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																
DETECCION DE FISURA	X																																																	
ESTADO DE CUERPO	X																																																	
																																																		
Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM E-709				SI																																														
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																		
 GM E.N.D S.R.L BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M		PRECINTO Nº																																																
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																														

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.680 HOJA 2 de 2 W.O.	

PROCEDIMIENTO: PO-01 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L	FECHA: 14 / 03 / 2025
---	-----------------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: CH 101	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
--	-----------------------	--



 GM E.N.D S.R.L BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M		PRECINTO Nº
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 16.680

HOJA 3 de 3

CANASTO HIDRAULICO

W.O.

PROCEDIMIENTO:

PO-01

x

CLIENTE:

PERFORMANCE S.R.L

FECHA:

14

03

2025

PRÁCTICA DEL CLIENTE:

EQUIPO:

CH 101

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



Signature of GM E.N.D. S.R.L. operator

GM E.N.D S.R.L
BURGOS FABRICIO E.
Op. NII P.M

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA