VIGENTE SG-QHSE-001

		INFORME DE I.N.D					Nº 16.684 HOJA 1 de 3			
E.N.D		CAMIÓN GUINCHE						CATEGORIA INSPECCIÓN		
PROCEDIMIENTO: PO-47	CLIENTE:	CLIENTE: TRANSPORTE JMB FECHA:			12	03	2025	1		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	EQUIPO:		#117	LUGAR DE IN	ISPECCIÓN:	: BASE CLIENTE		T		
MARCA: SCANIA	MODELO:	P 410 DOMINIO:			OVW 515		i			
Nº PARTE: 3699	IDENT Nº:		#117 VIGENCIA:			12 MESES]]	
Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica X			1				
Condiciones de Inspección:			Armado X			<u>.</u> 1				
Inspección con partículas:	Secas	х				<u>.</u> 1				
Condiciones de Entrega:	Desarmado		Armado x			<u>.</u> 1				
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº	DE CERTIFICADO	F. CALIBRA		J F. DE VE	NCIMIE	NTO		
LÁMPARA UV	9296		NO APLICA	CALIBRACIÓ			APLICA		1	
YUGO	303		NO APLICA	CALIBRACIÓ		NO APLICA]		
EQUIPO UT1 EQUIPO UT2	202000541886 5020634		47942 54354	22/11/20 23/8/202		EN CALIBRACION		4		
BOBINA AC-DC	17052908		06299	8/5/202		23/8/2025 8/5/2025			-	
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064		NO APLICA NO APLICA			NO APLICA			1	
PARTICULAS S/H	2101005648		NO APLICA		1/6/2021		1/6/2026]	
MASA PATRON	864		45944	1/8/202	.3	1/8	3/2028		<u></u>	
	DE	TALLE	DE INSPECCIÓN							
Descripción Detección de Fisuras Cola de Cadena Socker Gancho Doble Estaquera Principal Estaquera Auxiliar Porta Estaquera Base de Malacate Defensa de Malacate Soporte de Rolo	Nº SERIE N/A #117-2 #117-1 - - #117-3/4 N/A #117-11 -		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X				SCANIA			
Aprobación según proce			709;AWS D1.1 ADAS - OBSERVA	SI CIONES - CO PRECINTO Nº FECHA PUEST						
FIRMA OPERADOR GM END S.R.I	L. FIRMA	A CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - AC	- ACLARACIÓN				


VIGENTE SG-QHSE-001













		PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGEN	CIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN		