

|                                                                                  |                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>INFORME DE I.N.D</b> | <b>Nº 16.686</b>                  |
|                                                                                  | <b>CADENA</b>           | HOJA 1 de 1                       |
|                                                                                  |                         | CATEGORIA INSPECCIÓN<br><b>II</b> |

|                |              |                                     |          |                       |        |    |    |      |
|----------------|--------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|--------|----|----|------|
| PROCEDIMIENTO: | <b>PO-35</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: | <b>TRANSPORTE JMB</b> | FECHA: | 13 | 03 | 2025 |
|----------------|--------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|--------|----|----|------|

|                       |                          |         |       |                      |                           |
|-----------------------|--------------------------|---------|-------|----------------------|---------------------------|
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: | <input type="checkbox"/> | EQUIPO: | #76-2 | LUGAR DE INSPECCIÓN: | <b>BASE GM END S.R.L.</b> |
|-----------------------|--------------------------|---------|-------|----------------------|---------------------------|

|           |        |           |       |           |          |
|-----------|--------|-----------|-------|-----------|----------|
| MARCA:    | CROSBY | DIÁMETRO: | Ø½"   | LONGITUD: | 5,60 MTS |
| Nº PARTE: | 3616   | IDENT Nº: | #76-2 | VIGENCIA: | 12 MESES |

|                            |           |                                     |                   |                          |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Inspección a metal limpio: | Arenado   | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica | <input type="checkbox"/> |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado            | <input type="checkbox"/> |
| Inspección con partículas: | Secas     | <input checked="" type="checkbox"/> | Húmedas           | <input type="checkbox"/> |
| Condiciones de Entrega:    | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado            | <input type="checkbox"/> |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN  | F. DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV       | 9296               | NO APLICA         | CALIBRACIÓN INT | NO APLICA         |
| YUGO             | 303                | NO APLICA         | CALIBRACIÓN INT | NO APLICA         |
| EQUIPO UT1       | 202000541886       | 47942             | 22/11/2023      | EN CALIBRACION    |
| EQUIPO UT2       | 5020634            | 54354             | 23/8/2024       | 23/8/2025         |
| BOBINA AC-DC     | 17052908           | 06299             | 8/5/2020        | 8/5/2025          |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA       | NO APLICA         |
| PARTICULAS S/H   | 2101005648         | NO APLICA         | 1/6/2021        | 1/6/2026          |
| MASA PATRON      | 864                | 45944             | 1/8/2023        | 1/8/2028          |

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

| DESCRIPCIÓN               | APTO                                | NO APTO                  |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado del Gancho         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado del Eslabón        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Perno de Gancho | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO-35 API 8 A B - ASTM E-709

SI

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

|                              |                            |                          |       |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|
|                              |                            | PRECINTO Nº              | 10215 |
|                              |                            | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |       |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN       |       |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com