

	INFORME DE I.N.D			Nº 16.669																																														
	LLAVE CONTRA VARILLA			HOJA 1 de 1																																														
				CATEGORIA INSPECCIÓN																																														
II																																																		
PROCEDIMIENTO:	PO-26	X	CLIENTE:	MACRICO	FECHA:	28 02 2025																																												
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	#01	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																												
MARCA:	FADAC		MODELO:	N/A	DIAMETRO:	Ø 3/8 - 7/8"																																												
Nº PARTE:	3397		IDENT Nº:	#1379	VIGENCIA:	6 MESES																																												
Inspección a metal limpio:		Arenado	☒	Limpieza Mecánica		☐																																												
Condiciones de Inspección:		Desarmado	☒	Armado		☐																																												
Inspección con partículas:		Secas	☐	Humedas		☒																																												
Condiciones de Entrega:		Desarmado	☒	Armado		☐																																												
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>47942</td><td>22/11/2023</td><td>EN CALIBRACION</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>8/5/2020</td><td>8/5/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																														
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																														
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																														
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION																																														
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																														
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																														
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																														
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																														
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																		
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Mango</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Ojal</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Cuadrante</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></tbody></table>						DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☒	☐	Estado de Mango	☒	☐	Estado de Ojal	☒	☐	Estado de Cuadrante	☒	☐																														
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																
Detección de Fisuras	☒	☐																																																
Estado de Mango	☒	☐																																																
Estado de Ojal	☒	☐																																																
Estado de Cuadrante	☒	☐																																																
Aprobación según procedimiento Nº PO-26 API 8 A, B, C; ASTM E-709				SI																																														
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																		
		PRECINTO Nº																																																
GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op./NII US. PM. LP		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																														