


|  |                         |                                   |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>INFORME DE I.N.D</b> | <b>Nº 16.700</b>                  |
|  | <b>GRILLETE U</b>       | HOJA 1 de 1                       |
|  |                         | CATEGORIA INSPECCIÓN<br><b>IV</b> |

|                |              |                                     |          |                       |        |    |    |      |
|----------------|--------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|--------|----|----|------|
| PROCEDIMIENTO: | <b>PO-33</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: | <b>TRANSPORTE JMB</b> | FECHA: | 19 | 03 | 2025 |
|----------------|--------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|--------|----|----|------|

|                       |                          |         |      |                      |                           |
|-----------------------|--------------------------|---------|------|----------------------|---------------------------|
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: | <input type="checkbox"/> | EQUIPO: | 96-9 | LUGAR DE INSPECCIÓN: | <b>BASE GM END S.R.L.</b> |
|-----------------------|--------------------------|---------|------|----------------------|---------------------------|

|           |      |           |       |            |                 |
|-----------|------|-----------|-------|------------|-----------------|
| MARCA:    | CG   | DIAMETRO: | 5/8"  | CAPACIDAD: | 3 1/4 TONELADAS |
| Nº PARTE: | 3624 | IDENT Nº: | #96-9 | VIGENCIA:  | 12 MESES        |

|                            |           |                                     |                   |                                     |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Inspección a metal limpio: | Arenado   | <input type="checkbox"/>            | Limpieza Mecánica | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado            | <input type="checkbox"/>            |
| Inspección con partículas: | Secas     | <input checked="" type="checkbox"/> | Humedas           | <input type="checkbox"/>            |
| Condiciones de Entrega:    | Desarmado | <input type="checkbox"/>            | Armado            | <input checked="" type="checkbox"/> |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV       | 9296               | 61245             | 19/5/2025      | 47622             |
| YUGO             | 0586               | 61246             | 6/5/2025       | 6/5/2030          |
| EQUIPO UT1       | 202000541886       | 61239             | 8/5/2025       | 8/5/2026          |
| BOBINA AC-DC     | 1414               | 61248             | 21/5/2025      | 21/5/2026         |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| PARTICULAS S/H   | 2101005648         | NO APLICA         | 1/6/2021       | 1/6/2026          |
| MASA PATRON      | 864                | 45944             | 1/8/2023       | 1/8/2028          |


**DETALLE DE INSPECCIÓN**

| DESCRIPCIÓN          | APTO                                | NO APTO                  |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Condición de Ojal    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Condición de Cuerpo  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Condición de Perno   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|   |           |
|---|-----------|
| Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM-709 | <b>SI</b> |
|---|-----------|

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

|  |                            |                          |       |
|--|----------------------------|--------------------------|-------|
| <br>GM E.N.D S.R.L.<br>MANSILLA HUGO GASTON<br>Op. NII US. PM. LP |                            | PRECINTO Nº              | 10199 |
|  |                            | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |       |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.   | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN       |       |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com