

	INFORME DE I.N.D			Nº 16.714																															
	CIGÜEÑAL			HOJA 1 de 1																															
				CATEGORIA INSPECCIÓN																															
IV																																			
PROCEDIMIENTO: P.O - 01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS	FECHA: 21	03	2025																														
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: 4541	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE																																
MOTOR: GUASCOR	Nº SERIE : FG 240	COMPANIA: PAE																																	
Nº PARTE: 3660	IDENT Nº: JOH-385	VIGENCIA: 12 MESES																																	
Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/> Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>																																			
Condiciones de Inspección: Desarmado <input type="checkbox"/> Armado <input checked="" type="checkbox"/>																																			
Inspección con partículas: Secas <input checked="" type="checkbox"/> Húmedas <input type="checkbox"/>																																			
Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/> Armado <input checked="" type="checkbox"/>																																			
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>61245</td><td>19/5/2025</td><td>19/5/2030</td></tr><tr><td>PENETRANTE (PENET. SKL-WP)</td><td>2101003952/SQ</td><td>N/A</td><td>1/5/2021</td><td>1/5/2026</td></tr><tr><td>REVELADOR (SKD-S2)</td><td>2101004673/SQ</td><td>N/A</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>LUXOMETRO UV</td><td>49723</td><td>61240</td><td>17/6/2025</td><td>17/6/2026</td></tr><tr><td>LUXOMETRO LUZ BLACA</td><td>70801317</td><td>61242</td><td>19/5/2025</td><td>19/5/2026</td></tr></tbody></table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	PENETRANTE (PENET. SKL-WP)	2101003952/SQ	N/A	1/5/2021	1/5/2026	REVELADOR (SKD-S2)	2101004673/SQ	N/A	1/6/2021	1/6/2026	LUXOMETRO UV	49723	61240	17/6/2025	17/6/2026	LUXOMETRO LUZ BLACA	70801317	61242	19/5/2025	19/5/2026
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																															
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030																															
PENETRANTE (PENET. SKL-WP)	2101003952/SQ	N/A	1/5/2021	1/5/2026																															
REVELADOR (SKD-S2)	2101004673/SQ	N/A	1/6/2021	1/6/2026																															
LUXOMETRO UV	49723	61240	17/6/2025	17/6/2026																															
LUXOMETRO LUZ BLACA	70801317	61242	19/5/2025	19/5/2026																															
DETALLE DE INSPECCIÓN																																			
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Detección de Fisuras</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Brida de Montaje</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Miñones Principal</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Contrapeso</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Codos de Biela</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Apoyo de Cigüeñal</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></tbody></table>						DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brida de Montaje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Miñones Principal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrapeso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Codos de Biela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apoyo de Cigüeñal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																	
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Brida de Montaje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Miñones Principal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Contrapeso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Codos de Biela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Apoyo de Cigüeñal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
																																			
<table><tr><td>Aprobacion según procedimiento N° PO-01</td><td>SI</td></tr></table>						Aprobacion según procedimiento N° PO-01	SI																												
Aprobacion según procedimiento N° PO-01	SI																																		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																			
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIV. US. PM. LP		PRECINTO Nº																																	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																															

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com