VIGENTE SG-QHSE-001

E.N.J				INFORME DE I.N.D IZAJE DE TAMBORES						Nº 16.726 HOJA 1 de 1 CATEGORIA INSPECCIÓN II		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:				EQUIPO:	#226		LUGAR DE IN	DE INSPECCIÓN:		BASE GM END S.R.L.		Ī
MARCA:	MARCA: NO POSEE			DIAMETRO:	O: ؽ		LONGITUD :		N/A		Ī	
PARTE N°: 3632				VIGENCIA:		12 MESES	IDENT N° IND:		#226]	
Inspección a metal limpio:				Arenado		Limpie	eza Mecánica	Х				
Condiciones de Inspección				Desarmado		Armado		х]			
Inspección con partículas:				Secas	X Humedas							
Condiciones de Entrega:				Desarmado	mado Arma		do X]			
EQUIPO UTILIZADO			Nº [DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO		F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO			
LÁMPARA UV				9296	NO APLICA		CALIBRACIÓN INT		NO APLICA]
YUGO EQUIPO UT1			20	303 02000541886	NO APLICA 47942		CALIBRACIÓN INT 22/11/2023		NO APLICA EN CALIBRACION			4
EQUIPO UT2			20	5020634		54354	23/8/2024		23/8/2025			1
BOBINA AC-DC				17052908		06299	8/5/2020		8/5/2025]
MEDIDOR DE CAMPO				GM 064		NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA		4	
PARTICULAS S/H MASA PATRON			- 4	2101005648 864		NO APLICA 45944		1/6/2021 1/8/2023		1/6/2026 1/8/2028		-
				DETALLE DE INSPECCIÓN					-,	0, 2020		_
					ALLE	DE INSPECCIO	IN					
DES	SCRIP	CIÓN		APTO NO APTO		(E	7)					
Detección de Fisuras			х									
Estado de cuerpo			X									
Apro	bació	n según pro	oced	imiento № PC	D-01 AS	TME-709	SI					
						DAS - OBSERV		COMENT	ARIO	S		
				- / INC.		- IJ JJJLINV		J				
<i></i>				PRECINTO Nº								
GM # MANSILIA Op NII	N.D S HUGO US P	GASTON					FECHA PUEST	A EN VIGEN	CIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.I.				FIRMA C	LIENTE -	ACI ARACIÓN		FIRMA - AC	I ARACI	ÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com