

	INFORME DE I.N.D			Nº 16.769																																																	
	QUINTA RUEDA			HOJA 1 de 1																																																	
				CATEGORIA INSPECCIÓN																																																	
			II																																																		
PROCEDIMIENTO:	PO-30	☒	CLIENTE:	CAM SRL		FECHA:	10	04	2025																																												
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	☐		Nº PARTE:	3.642		LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																														
MARCA:	SCANIA		MODELO:	P 410		Nº DE PERNO:	3428240747B2																																														
INTERNO:	#398		DOMINIO:	AH 056 TU		VIGENCIA:	12 MESES																																														
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒ Condiciones de Inspección: Desarmado ☐ Armado ☒ Inspección con partículas: Secas ☒ Humedas ☐ Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒																																																					
<table><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>20200541886</td><td>47942</td><td>22/11/2023</td><td>EN CALIBRACION</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>8/5/2020</td><td>8/5/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></table>									EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	20200541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																	
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																																	
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																																	
EQUIPO UT1	20200541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION																																																	
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																																	
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																																	
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																	
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																																	
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																	
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																					
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Cuerpo</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Mecanismo</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Perno rey</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></table> 									DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☒	☐	Estado de Cuerpo	☒	☐	Estado de Mecanismo	☒	☐	Estado de Perno rey	☒	☐																														
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																			
Detección de Fisuras	☒	☐																																																			
Estado de Cuerpo	☒	☐																																																			
Estado de Mecanismo	☒	☐																																																			
Estado de Perno rey	☒	☐																																																			
Aprobación según procedimiento Nº PO-30 ASTM-709																																																					
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP			PRECINTO Nº																																																		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																		
FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN																																																		