

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.785																																																																					
			1 de 1																																																																					
	QUINTA RUEDA		II																																																																					
PROCEDIMIENTO: PO-30	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 10 04 2025																																																																					
PRÁCTICA DEL CLIENTE: ☐	Nº PARTE: 3.639	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE																																																																						
MARCA: SCANIA	MODELO: P410	Nº DE PERNO: 3228390558B2																																																																						
INTERNO: #376	DOMINIO: AF 896 FN	VIGENCIA: 12 MESES																																																																						
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒ Condiciones de Inspección: Desarmado ☐ Armado ☒ Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐ Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒ <table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>47942</td><td>22/11/2023</td><td>EN CALIBRACION</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>8/5/2020</td><td>8/5/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table> DETALLE DE INSPECCIÓN<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Cuerpo</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Mecanismo</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Perno rey</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></tbody></table> Aprobación según procedimiento Nº PO-30 ASTM-709 <table><tr><td rowspan="3"> GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.</td><td rowspan="3"></td><td>PRECINTO Nº</td><td></td></tr><tr><td>FECHA PUESTA EN VIGENCIA</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">FIRMA - ACLARACIÓN</td></tr></table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028	DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☒	☐	Estado de Cuerpo	☒	☐	Estado de Mecanismo	☒	☐	Estado de Perno rey	☒	☐	 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		PRECINTO Nº		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		FIRMA - ACLARACIÓN	
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																																				
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																																																				
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																																																				
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION																																																																				
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																																																				
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																																																				
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																																				
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																																																				
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																																				
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																																						
Detección de Fisuras	☒	☐																																																																						
Estado de Cuerpo	☒	☐																																																																						
Estado de Mecanismo	☒	☐																																																																						
Estado de Perno rey	☒	☐																																																																						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		PRECINTO Nº																																																																						
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																																						
		FIRMA - ACLARACIÓN																																																																						

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com