

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.790	
	QUINTA RUEDA		1 de 1	
			II	
PROCEDIMIENTO: PO-30	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 10 / 04 / 2025	
PRÁCTICA DEL CLIENTE: ☐	Nº PARTE: 3.640	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE		
MARCA: MERCEDES BENZ	MODELO: AXOR	Nº DE PERNO: 17854		
INTERNO: #297	DOMINIO: AF 230 AK	VIGENCIA: 12 MESES		
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒ Condiciones de Inspección: Desarmado ☐ Armado ☒ Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐ Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒				
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
DETALLE DE INSPECCIÓN				
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO		
Detección de Fisuras	☒	☐		
Estado de Cuerpo	☒	☐		
Estado de Mecanismo	☒	☐		
Estado de Perno rey	☒	☐		
 				
Aprobación según procedimiento N° PO-30 ASTM-709				
PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA				
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com