



	INFORME DE I.N.D		Nº 16.793	
	GANCHO GIRATORIO		HOJA 1 de 2	
		CATEGORIA INSPECCIÓN		
		II		
PROCEDIMIENTO:	PO-42	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	CAM SRL
			FECHA:	07 / 01 / 2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	#286-1	LUGAR DE INSPECCIÓN:
				BASE GM END S.R.L.
MARCA:	M	DIAMETRO:	Ø 1"	CAPACIDAD:
				11 TONELADAS
IDENT Nº:	#286-1	Nº PARTE:	3643	VIGENCIA:
				12 MESES
Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
EQUIPO UTILIZADO				
	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
DETALLE DE INSPECCIÓN				
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Dimensional del Gancho	
Detección de Fisuras			Medida A	37 mm
Condición del Ojal			Medida B	28 mm
Condición de Cuerpo			Medida B1	27,4 mm
Condición de Eje			Medida C	60 mm
Condición de Perno			Medida D	63 mm
Estado de lengüeta o seguro			Medida E	56 mm
				
Aprobación según procedimiento Nº PO-42 API 8 A,B,C; ASTM E-709				
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS				
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	27,4	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN		

PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.793 HOJA 2 de 2			
	GANCHO GRUA Y AUXILIAR		w.o.			
PROCEDIMIENTO: PO-42	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: CAM SRL	FECHA:	07	01	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: #286-1	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Opº NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	10307
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com