



	INFORME DE I.N.D		Nº 16.797	
			HOJA 1 de 1	
	GRILLETE OMEGA		CATEGORIA INSPECCIÓN	
				II
PROCEDIMIENTO: PO-33	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 10 04 2025	
PRÁCTICA DEL CLIENTE: ☐		EQUIPO: #278-2	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE	
MARCA: LD		DIAMETRO: Ø%	CAPACIDAD: 10 TONELADAS	
Nº PARTE: 3640		IDENT Nº: #278-2	VIGENCIA: 12 MESES	
Inspección a metal limpio:	Arenado ☐	Limpieza Mecánica ☒		
Condiciones de Inspección:	Desarmado ☒	Armado ☐		
Inspección con partículas:	Secas ☒	Humedas ☐		
Condiciones de Entrega:	Desarmado ☐	Armado ☒		
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
DETALLE DE INSPECCIÓN				
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	DIMENSIONAL GRILLETE Ω	
Detección de Fisuras	☒	☐	Medida A	24,5 mm
Condición de Ojal	☒	☐	Medida B	25,3 mm
Condición de Cuerpo	☒	☐	Medida C	45,7 mm
Condición de Perno	☒	☐	Medida D	28 mm
			Medida E	98,4 mm
			 	
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM E-709			SI	
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS				
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/ NII US. PM. LP FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			PRECINTO Nº 10306 FECHA PUESTA EN VIGENCIA FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com