

	INFORME DE I.N.D				Nº 16.817																																																	
	SEMIREMOLQUE				HOJA 1 de 1																																																	
					CATEGORIA INSPECCIÓN																																																	
		II																																																				
PROCEDIMIENTO:	PO-34	x	CLIENTE:	CAM SRL		FECHA:	15	04	2025																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			Nº PARTE:	3.644	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																																
MARCA:	SALTO		DOMINIO:	AG 730 XN	Nº DE PERNO:	#33-1																																																
INTERNO:	#33		DIAMETRO:	Ø50,4	VIGENCIA:	12 MESES																																																
Inspección a metal limpio:		Arenado		Limpieza Mecánica			X																																															
Condiciones de Inspección:		Desarmado		Armado			X																																															
Inspección con partículas:		Secas	X	Humedas																																																		
Condiciones de Entrega:		Desarmado		Armado			X																																															
<table><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>47942</td><td>22/11/2023</td><td>EN CALIBRACION</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>8/5/2020</td><td>8/5/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></table>										EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																		
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																																		
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																																		
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION																																																		
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																																		
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																																		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																		
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																																		
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																		
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																						
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Cuerpo</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Cuerpo</td><td>X</td><td></td></tr></table>										DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado de Cuerpo	X		Detección de Fisuras	X		Estado de Cuerpo	X																															
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																				
Detección de Fisuras	X																																																					
Estado de Cuerpo	X																																																					
Detección de Fisuras	X																																																					
Estado de Cuerpo	X																																																					
Aprobación según procedimiento Nº PO-34 ASTM E-709						SI																																																
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																						
			PRECINTO Nº																																																			
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN																																																

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.817							
	SEMIREMOLQUE		HOJA 2 de 2							
PROCEDIMIENTO: PO-34		☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 15 04 2025						
PRÁCTICA DEL CLIENTE: 0		EQUIPO:	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE							
MARCA: JOST										
CAPACIDAD: 65000 TON.										
Nº IDENT: #33-1										
APROBADO SI ☒ NO ☐										
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th colspan="2">MEDIDAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Medida de A</td><td>50,4</td><td>mm</td></tr></tbody></table>		DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		Medida de A	50,4	mm			
DESCRIPCIÓN	MEDIDAS									
Medida de A	50,4	mm								
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. VII US. PM. LP		PRECINTO Nº								
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FECHA PUESTA EN VIGENCIA								
FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN								

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com