

		INFORME DE I.N.D.			Nº 16.825																				
		QUINTA RUEDA			HOJA 1 de 1																				
PROCEDIMIENTO: PO-30 <input checked="" type="checkbox"/>		CLIENTE: CAM SRL		FECHA: 11 04 2025																					
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>		Nº PARTE: 3.645	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE																						
MARCA: IVECO		MODELO: 480		Nº DE PERNO: 332846040B2																					
INTERNO: #357		DOMINIO: AG 424 KF		VIGENCIA: 12 MESES																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 30%;">Arenado</td> <td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;">Limpieza Mecánica</td> <td style="width: 10%;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Armado</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Humedas</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Armado</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>						Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>	Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>	Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>																					
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>																					
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>																					
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>																					
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																					
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																					
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																					
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION																					
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																					
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																					
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																					
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																					
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																					

DETALLE DE INSPECCIÓN					
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO			
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado de Mecanismo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado de Perno rey	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

	
---	--

Aprobación según procedimiento N° PO-30 ASTME-709	
--	--

PRECINTO Nº	
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

	PRECINTO Nº	
FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN