

	INFORME DE I.N.D			Nº 16.827					
	PERNO DE ENGANCHE			HOJA 1 de 1					
				CATEGORIA INSPECCIÓN					
			II						
PROCEDIMIENTO:	PO-37	X	CLIENTE:	CAM SRL		FECHA:	11	04	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			Nº PARTE:	3.645	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE			
MARCA:	N/A		MODELO:	N/A	Nº DE PERNO:	#10549			
INTERNO:	#10549		DIAMETRO:	Ø50,98	VIGENCIA:	12 MESES			
Inspección a metal limpio:		Arenado		Limpieza Mecánica		X			
Condiciones de Inspección:		Desarmado	X	Armado					
Inspección con partículas:		Secas	X	Humedas					
Condiciones de Entrega:		Desarmado	X	Armado					
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE		Nº DE CERTIFICADO		F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV		9296		NO APLICA		CALIBRACIÓN INT		NO APLICA	
YUGO		303		NO APLICA		CALIBRACIÓN INT		NO APLICA	
EQUIPO UT1		202000541886		47942		22/11/2023		EN CALIBRACION	
EQUIPO UT2		5020634		54354		23/8/2024		23/8/2025	
BOBINA AC-DC		17052908		06299		8/5/2020		8/5/2025	
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
PARTICULAS S/H		2101005648		NO APLICA		1/6/2021		1/6/2026	
MASA PATRON		864		45944		1/8/2023		1/8/2028	
DETALLE DE INSPECCIÓN									
DESCRIPCIÓN		APTO	NO APTO						
Detección de Fisuras		X							
Estado de Cuerpo		X							
DESCRIPCIÓN		MEDIDAS							
Medida de A		50,8	mm						
Medida de B		-							
Medida de C		-							
Medida de D		-							
Aprobación según procedimiento Nº PO-37 API 8 A, B, C									
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS									
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		PRECINTO Nº		10302	
						FECHA PUESTA EN VIGENCIA			