




	INFORME DE I.N.D			Nº 16.842																																													
	GANCHO GIRATORIO			HOJA 1 de 2																																													
				CATEGORIA INSPECCIÓN II																																													
PROCEDIMIENTO: PO-42	X	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA: 14 04 2025																																														
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO: 114	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																														
MARCA: ELD	DIAMETRO: Ø1½	CAPACIDAD: 11,5 TONELADAS																																															
IDENT Nº: #58-1	DOMINIO: N/A	VIGENCIA: 12 MESES																																															
Inspección a metal limpio: Arenado		☐	Limpieza Mecánica	☒																																													
Condiciones de Inspección: Desarmado		☒	Armado	☐																																													
Inspección con partículas: Secas		☒	Húmedas	☐																																													
Condiciones de Entrega: Desarmado		☐	Armado	☒																																													
<table><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>47942</td><td>22/11/2023</td><td>EN CALIBRACION</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>8/5/2020</td><td>8/5/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																													
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																													
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																													
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION																																													
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																													
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																													
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																													
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																													
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																													
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																	
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Condición del Ojal</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Condición de Cuerpo</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Condición de Eje</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Condición de Perno</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de lengüeta o seguro</td><td>X</td><td></td></tr></table>		DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Condición del Ojal	X		Condición de Cuerpo	X		Condición de Eje	X		Condición de Perno	X		Estado de lengüeta o seguro	X		<table><tr><th colspan="3">Dimensional del Gancho</th></tr><tr><td>Medida A</td><td>40</td><td>mm</td></tr><tr><td>Medida B</td><td>26,5</td><td>mm</td></tr><tr><td>Medida B1</td><td>27,3</td><td>mm</td></tr><tr><td>Medida C</td><td>61,5</td><td>mm</td></tr><tr><td>Medida D</td><td>63</td><td>mm</td></tr><tr><td>Medida E</td><td>68</td><td>mm</td></tr></table>			Dimensional del Gancho			Medida A	40	mm	Medida B	26,5	mm	Medida B1	27,3	mm	Medida C	61,5	mm	Medida D	63	mm	Medida E	68	mm			
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																															
Detección de Fisuras	X																																																
Condición del Ojal	X																																																
Condición de Cuerpo	X																																																
Condición de Eje	X																																																
Condición de Perno	X																																																
Estado de lengüeta o seguro	X																																																
Dimensional del Gancho																																																	
Medida A	40	mm																																															
Medida B	26,5	mm																																															
Medida B1	27,3	mm																																															
Medida C	61,5	mm																																															
Medida D	63	mm																																															
Medida E	68	mm																																															
																																																	
Aprobación según procedimiento Nº PO-42 API 8 A,B,C; ASTM-E-709			SI																																														
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																	
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/ NII US. PM. LP PRECINTO Nº 27,3 FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																													

			INFORME DE I.N.D			Nº 16.842		
			GANCHO GRUA Y AUXILIAR			HOJA 2 de 2		
PROCEDIMIENTO: PO-42 x			CLIENTE: TRANSPORTE JMB			FECHA: 14 04 2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE: 0			EQUIPO: 114			LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.		
								
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP						PRECINTO Nº 10343		
						FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN		

PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com