

	INFORME DE I.N.D	Nº 16.885
	CORDONES DE SOLDADURA	HOJA 1 de 1

PROCEDIMIENTO: PO-01	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR	FECHA: 08 / 05 / 2025
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input checked="" type="checkbox"/>	EQUIPO: #740	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
---	--------------	--

MARCA: IVECO	MODELO: CURSOR 330	DOMINIO: AA 434 KA
PARTE N°: 3716	VIGENCIA: 12 MESES	IDENT N° IND: #740

Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas: Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	20200541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	12/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	12/5/2025
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM-709	SI
--	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

REPARACIONES REALIZADAS EN SOPORTE DE APOYO DE TANQUE A CHASIS Y SOPORTE TRASERO PIVOT EN TANQUE PRINCIPAL

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 Nº277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 16.885

HOJA 2 de 2

CORDONES DE SOLDADURA

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO-01

CLIENTE:

VIENTOS DEL SUR

FECHA:

08

05

2025

PRÁCTICA DEL CLIENTE:

EQUIPO:

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.




GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
OP/ NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

CALLÉ 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com