

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|
|  | INFORME DE I.N.D | Nº 16.890 |
| | CAMIÓN GUINCHE | HOJA 1 de 3 |
| | | CATEGORIA INSPECCIÓN |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------|----------|---------------------|--------|----|----|------|
| PROCEDIMIENTO: | PO-47 | <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: | SURCOR S.R.L | FECHA: | 15 | 05 | 2025 |
|----------------|--------------|-------------------------------------|----------|---------------------|--------|----|----|------|

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------|------|----------------------|---------------------------|
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: | <input type="checkbox"/> | EQUIPO: | #111 | LUGAR DE INSPECCIÓN: | BASE GM END S.R.L. |
|-----------------------|--------------------------|---------|------|----------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------------|
| MARCA: | SCANIA | DOMINIO: | NPX 255 | DOMINIO: | 60 TONELADAS |
| Nº PARTE: | 3720 | IDENT Nº: | #111 | VIGENCIA: | 12 MESES |

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Inspección a metal limpio: | Arenado | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica | <input type="checkbox"/> |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado | <input type="checkbox"/> | Armado | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspección con partículas: | Secas | <input checked="" type="checkbox"/> | Humedas | <input type="checkbox"/> |
| Condiciones de Entrega: | Desarmado | <input type="checkbox"/> | Armado | <input checked="" type="checkbox"/> |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV | 9296 | NO APLICA | CALIBRACIÓN INT | NO APLICA |
| YUGO | 303 | NO APLICA | CALIBRACIÓN INT | NO APLICA |
| EQUIPO UT1 | 202000541886 | 47942 | 22/11/2023 | EN CALIBRACION |
| EQUIPO UT2 | 5020634 | 54354 | 23/8/2024 | 23/8/2025 |
| BOBINA AC-DC | 17052908 | 06299 | 8/5/2020 | 20/5/2025 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PARTICULAS S/H | 2101005648 | NO APLICA | 1/6/2021 | 1/6/2026 |
| MASA PATRON | 864 | 45944 | 1/8/2023 | 1/8/2028 |

DETALLE DE INSPECCIÓN

| DESCRIPCIÓN | Nº SERIE | ESTADO | |
|----------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | APTO | NO APTO |
| Detección de Fisuras | N/A | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cola de Cadena | #111-2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zocker | #111-4 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gancho Doble | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estaquera Principal | #111-2/3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estaquera Auxiliar | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Porta Estaquera | #111-6/7 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Base de Malacate | N/A | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Defensa de Malacate | #111-1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Soporte de Rolo | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quinta Rueda | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| | |
|--|----|
| Aprobación según procedimiento Nº PO-47 ASTME-709;AWS D1.1 | SI |
|--|----|

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|
|  GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP | | PRECINTO Nº | |
| | | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN | |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

| | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|----|------|
|  | INFORME DE I.N.D | | Nº 16.890 HOJA 2 de 3 W.O. | | |
| | CAMIÓN GUINCHE | | | | |
| PROCEDIMIENTO: PO-47 x | CLIENTE: SURCOR S.R.L | FECHA: | 15 | 05 | 2025 |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/> | EQUIPO: #111 | LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L. | | | |



| | | |
|--|----------------------------|--------------------------|
|  GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. VII US. PM. LP FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | PRECINTO Nº |
| | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |
| | | FIRMA - ACLARACIÓN |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com