

	INFORME DE I.N.D			Nº 16.903																																														
	ARBOL DE LEVAS			HOJA 1 de 2																																														
				CATEGORIA INSPECCIÓN																																														
PROCEDIMIENTO: PO-01	☒	CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS	FECHA: 21	05	2025																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	☐	CIA: #4532	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE																																															
MARCA: GUASCOR	MOTOR : FG 240	PROPIETARIO: PAE																																																
Nº PARTE: 3729	Nº DE IDENT JOH 393	VIGENCIA: 12 MESES																																																
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒																																																		
Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐																																																		
Ins. Líquidos penetrantes: coloreados ☐ fluorescentes ☒																																																		
Condiciones de Entrega: Desarmado ☒ Armado ☐																																																		
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>47942</td><td>27/12/2022</td><td>EN CALIBRACION</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>40560</td><td>27/12/2022</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>1/9/2018</td><td>3/6/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>1/9/2018</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/9/2018</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/9/2018,</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	202000541886	47942	27/12/2022	EN CALIBRACION	EQUIPO UT2	5020634	40560	27/12/2022	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	1/9/2018	3/6/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	1/9/2018	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/9/2018	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/9/2018,	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																														
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																														
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																														
EQUIPO UT1	202000541886	47942	27/12/2022	EN CALIBRACION																																														
EQUIPO UT2	5020634	40560	27/12/2022	23/8/2025																																														
BOBINA AC-DC	17052908	06299	1/9/2018	3/6/2025																																														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	1/9/2018	NO APLICA																																														
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/9/2018	1/6/2026																																														
MASA PATRON	864	45944	1/9/2018,	1/8/2028																																														
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																		
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de cuerpo</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Contrapeso</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></tbody></table>						DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☒	☐	Estado de cuerpo	☒	☐	Estado de Contrapeso	☒	☐																																	
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																
Detección de Fisuras	☒	☐																																																
Estado de cuerpo	☒	☐																																																
Estado de Contrapeso	☒	☐																																																
Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM E - 709																																																		
SI																																																		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																		
GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP																																																		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		PRECINTO Nº																																														
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																														

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com