

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.906																																														
	PUNTOS DE IZAJES DE BATEA		HOJA 1 de 1																																														
PROCEDIMIENTO: PO-01	X	CLIENTE: MAXICON S.R.L	FECHA: 22	05 2025																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO: SAI 223	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																														
MARCA: N/A		DIAMETRO: -	LONGITUD :	5 M3																																													
PORTE Nº: 3732		VIGENCIA: 12 MESES	PLACA Nº :	631																																													
Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica X																																																	
Condiciones de Inspección: Desarmado Armado X																																																	
Inspección con partículas: Secas X Húmedas																																																	
Condiciones de Entrega: Desarmado Armado X																																																	
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>47942</td><td>22/11/2023</td><td>EN CALIBRACION</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>8/5/2020</td><td>3/6/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	3/6/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																													
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																													
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																													
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION																																													
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																													
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	3/6/2025																																													
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																													
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																													
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																													
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																	
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																															
Detección de fisuras	X																																																
Estado de cuerpo	X																																																
																																																	
Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM E-709			SI																																														
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																	
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº																																															
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																															
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN																																															

CALLE 3275 Nº277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.906			
	PUNTOS DE IZAJES DE BATEA		HOJA 2 de 2			
				W.O.		
PROCEDIMIENTO: PO-01	☒	CLIENTE: MAXICON S.R.L	FECHA:	22	05	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	☐	EQUIPO:	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.			
 						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP/ NII US. PM. LP			PRECINTO Nº			
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN			

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com