INFORME DE I.N.D

Nº 16.923

HOJA 1 de 1

CADENA

CATEGORIA INSPECCIÓN

PROCEDIMIENTO:	PO-35		CLIENTE:	TRANSPORTE JMB	FECHA:	27 / 05 / 2025	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	#69	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.	
MARCA:	N/A		DIÁMETRO:	Ø⅞	LONGITUD:	6 MTS	
Nº PARTE:	3747		IDENT Nº:	#69-13	VIGENCIA:	12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica	X
Condiciones de Inspección:	Desarmado		Armado	X
Inspección con partículas:	Secas	X	Humedas	
Condiciones de Entrega:	Desarmado		Armado	X

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	3/6/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado del Gancho	X	
Estado del Eslabón	X	
Estado de Perno de Gancho	X	

Aprobación según procedimiento Nº PO-35 API 8 A B - ASTM E-709	SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. VIII US. PM. LP		PRECINTO Nº 10330 FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com