VIGENTE SG-QHSE-001

			INFORME DE I.N.D PLATO DE ELEVACION					Nº 16.957 HOJA 1 de 1			
E.M.D								CATEG	ORIA IN	ISPECCIÓN	
PROCEDIMIENTO: PO-01			х	CLIENTE:	SICME S.A FECHA:				05	06	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:				EQUIPO:	#79 LUGAR DE INSPECCIÓN			SPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
MARCA:	MARCA: NO POSEE			DIAMETRO:	Ø3"	Ø3"		LONGITUD :		-	
PARTE N°: 3544				VIGENCIA:	12 MESES IDENT I		N° IND:	#79-15			
Inspección a metal limpio:				Arenado	Limpieza Mecánica		х]			
Condiciones de Inspección				Desarmado	х	Armad	lo		<u>]</u>		
Inspección con partículas:				Secas	X Humedas		das	<u></u>	<u> </u>		
Condiciones de Entrega:				Desarmado			х]			
EQUIPO UTILIZADO			Nº [DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFIC				F. DE VENCIMIENTO		
YUGO	LÁMPARA UV YUGO			9296 303	NO APLICA NO APLICA		CALIBRACIÓ CALIBRACIÓ		NO APLICA NO APLICA		
EQUIPO UT1			202000541886		47942		22/11/20		22/11/2025		
EQUIPO UT2 BOBINA AC-DC				5020634 17052908	54354 06299		23/8/202 8/5/202		23/8/2025 8/5/2026		
MEDIDOR DE CAMPO			GM 064		NO APLICA		NO APLIC			APLICA	
PARTICULAS S/H			2	2101005648	NO APLICA		1/6/202			6/2026	
MASA PATRON				864		45944 1/8/20		3	1/8	8/2028	
DETALLE DE INSPECCIÓN											
Detección de Fisuras X SEstado de cuerpo X SEstado de agarradera X SEstado de garganta X SEstado de garganta SESTADO DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS											
-41/				PRECINTO №							
MANSILIA OP NIII	HUGO I US. P	M. LP		FIDAMA	LIENTE - ACLARACIÓ		FECHA PUEST	A EN VIGEN		ÁN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com