			INFORME DE I.N.D  QUINTA RUEDA							Nº 16.976 HOJA 1 de 1 CATEGORIA INSPECCIÓN		
E.N.												
PROCEDIMIENTO: PO-30 X			CLIENTE:	VIENTO	S DEL S	SUR	FECHA	: 12	06	2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			Nº PARTE: 3.813				LUGAR DE IN	N: BASE	BASE GM END S.R.L.			
MARCA:	<u> </u>	MODELO:		G 440		N° DE PERNO:		322	3228301081B5			
INTERNO: #755		Ī	DOMINIO:		AA 936 WK		VIGENCIA:			12 MESES		
					J							
Inspección a metal limpio:			Arenado			Limpie	za Mecánica		Х			
Condiciones de Inspección:			Desarmado			Armad	о [		х			
Inspección con partículas:			Secas	Х		Humed	las					
Condiciones de Entrega:			Desarmado			Armad	0		х			
EQUIPO UTILI	Nº DE SERIE / LOTE		Nº DE CERTIFICADO		F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO					
LÁMPARA UV YUGO		9296 303		NO APLICA NO APLICA		CALIBRACIÓN INT CALIBRACIÓN INT		NO APLICA NO APLICA				
EQUIPO UT1	202000541886		47942		22/11/2024		22/11/2025					
EQUIPO UT2		5020634	54354			23/8/2024		23/8/2025				
BOBINA AC-DC MEDIDOR DE CAMPO		17052908 GM 064		06299 NO APLICA		8/5/2020 NO APLICA		8/5/2025 NO APLICA				
PARTICULAS S/H	2	2101005648	NO APLICA			1/6/2021		1/6/2026				
MASA PATRON			864	45944			1/8/2023		1/	1/8/2028		
DETALLE DE INSPECCIÓN												
DESCRIP	CIÓN		APTO NO		Fillh Wheel C	oupling		23/3/5		245/20	The same of the sa	
Detección de Fisuras			х АРТО		Quinta Ru Quinta Ru	eda	ECE (E1)	010116	©	N		
Estado de Cuerpo			X	6	Caxias do Su	l - Brasil	1984 JSK37U	DOIDE	OCP0070 II	NMETRO	0	
Estado de Mecanismo			X		JSK37C2	50	Class O-Vali	en Imposed load (1)				
Estado de Perno rey			X		5505X 015	2 128	Les et manual de instru Les et manual de ins	ições antes da uti itrocciones antes	tização. de stilizar			
Aprobació	in según pr		imiento N° PC	D-30 A			755				0	
$\overline{///}$							PRECINTO №					
GM/F.N.D S MANSIL /A HUGO Op. NII US. P FIRMA OPERADOR	GASTON M. LP	1	FIDAMA	1158175	: - ACLARACIÓI	u.	FECHA PUEST.		ACLARACI	ÓN		