


	INFORME DE I.N.D				Nº 16.980				
	CADENA				HOJA 1 de 1				
					CATEGORIA INSPECCIÓN				
PROCEDIMIENTO:	PO-35	X	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB		FECHA:	12	06	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	#71	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.			
MARCA:	KINEDINE		DIÁMETRO:	Ø3/8	LONGITUD:	6 MTS			
Nº PARTE:	3814		IDENT Nº:	#71-4	VIGENCIA:	12 MESES			
Inspección a metal limpio:		Arenado	☒	Limpieza Mecánica		☐			
Condiciones de Inspección:		Desarmado	☐	Armado		☒			
Inspección con partículas:		Secas	☒	Humedas		☐			
Condiciones de Entrega:		Desarmado	☐	Armado		☒			
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO				
LÁMPARA UV		9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA				
YUGO		303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA				
EQUIPO UT1		202000541886	47942	22/1/2024	22/11/2025				
EQUIPO UT2		5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025				
BOBINA AC-DC		17052908	06299	8/5/2021	8/5/2026				
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026				
MASA PATRON		864	45944	1/8/2023	1/8/2028				
DETALLE DE INSPECCIÓN									
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	 						
Detección de Fisuras	X								
Estado del Gancho	X								
Estado del Eslabón	X								
Estado de Perno de Gancho	X								
									
Aprobación según procedimiento Nº PO-35 API 8 A B - ASTM E-709				SI					
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS									
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP			PRECINTO Nº		10163				
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA						
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN			

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com