


	INFORME DE I.N.D			Nº 16.983		
	TRINQUETE DE CARGA			HOJA 1 de 1		
PROCEDIMIENTO: PO-34 X		CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA: 12 06 2025		CATEGORIA INSPECCIÓN	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO: #80	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.			
MARCA: -	DIÁMETRO: Ø 3/8 - 1/2	CAPACIDAD: 9200 LBS				
IDENT Nº: #80-3	Nº PARTE: 3814	VIGENCIA: 12 MESES				
Inspección a metal limpio: Arenado X		Limpieza Mecánica				
Condiciones de Inspección: Desarmado		Armado X				
Inspección con partículas: Secas X		Húmedas				
Condiciones de Entrega: Desarmado		Armado X				
EQUIPO UTILIZADO					Nº DE SERIE / LOTE	
LÁMPARA UV					9296	
YUGO					303	
EQUIPO UT1					202000541886	
EQUIPO UT2					5020634	
BOBINA AC-DC					17052908	
MEDIDOR DE CAMPO					GM 064	
PARTICULAS S/H					2101005648	
MASA PATRON					864	
Nº DE CERTIFICADO					F. CALIBRACIÓN	
NO APLICA					CALIBRACIÓN INT	
NO APLICA					CALIBRACIÓN INT	
47942					22/11/2024	
54354					23/8/2024	
06299					8/5/2021	
NO APLICA					NO APLICA	
NO APLICA					1/6/2021	
45944					1/8/2023	
F. DE VENCIMIENTO					NO APLICA	
NO APLICA					NO APLICA	
22/11/2025					23/8/2025	
8/5/2026					1/6/2026	
1/8/2028						
DETALLE DE INSPECCIÓN						
DESCRIPCIÓN		APTO		NO APTO		
Detección de Fisuras		X				
Estado del Gancho		X				
Estado del Eslabón		X				
Estado de Perno del Gancho		X				
						
Aprobación según procedimiento Nº PO-34 ASTM E-709				SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
				PRECINTO Nº		
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		