

	INFORME DE I.N.D	Nº 16.988
	TANQUE DE AIRE	HOJA 1 de 2
		CATEGORIA INSPECCIÓN


PROCEDIMIENTO: PO-54 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: SICME S.A	FECHA: 12 / 06 / 2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 3.816	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE
MARCA: NO POSEE	IDENT Nº: #1-24	VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla <input type="checkbox"/>	Espesor <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas <input type="checkbox"/>	Secas <input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Prueba Hidráulica	Presión de Diseño	- / KG/CM2
	Presión de Prueba	- / KG/CM2
	Presión de Trabajo	- / KG/CM2
Tipo de Tanque	Vertical <input type="checkbox"/>	Horizontal <input checked="" type="checkbox"/>
Producto Almacenado	Aire <input checked="" type="checkbox"/>	Gas&Oil <input type="checkbox"/>


EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	8,9	9,5	6,6	6,5	6,3	6,2	6,2
2	8,9	8,9	6,5	6,6	6,5	6,4	6,4
3	8,7	8,8	6,4	6,3	6,6	6,5	6,3
4	9,0	9,2	6,2	6,5	6,4	6,6	6,2
5	9,3	9,3	6,5	6,4	6,3	6,3	6,3
6	9,0	9,0	6,4	6,7	6,5	6,4	6,4
7	8,9	8,9	6,3	6,5	6,4	6,5	6,4
8	9,1	9,1	6,2	6,6	6,3	6,6	6,3
9	9,0	9,2					



DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.988 HOJA 2 de 2	
	TANQUE DE AIRE		W.O.	

PROCEDIMIENTO:	PO-54	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	SICME S.A	FECHA:	12	06	2025
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	------------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE:	3.816	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
-----------------------	--------------------------	-----------	-------	----------------------	---------------------

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Medidas dentro de Tolerancia	X	



Aprobación según procedimiento N° PO-54 API-510, 570;ASTME-797, 709	SI
---	----

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com