



INFORME DE I.N.D

HOJA 1 de 2

Nº 16.995

CATEGORIA INSPECCIÓN

PROCEDIMIENTO: PO-63 X

CLIENTE: CAM SRL

FECHA: 14 06 2025

PRÁCTICA DEL CLIENTE:

Nº PARTE: 3.817

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.

MARCA: FORD

MODELO: CARGO 1722

CAPACIDAD: 9000 LTS

INTERNO: #126

DOMINIO: MIE 325

VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒

Inspección con Ultrasonido Falla ☐ Espesor ☒

Inspección Visual int. y ext. rechazado ☐ aprobado ☒

Prueba de Estanqueidad Si ☐ No ☒

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2024	22/11/2025
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	
Estado de Hermeticidad	X	



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:						Milímetros (mm)	
Punto	Casquete 1	Casquete 2	S1	S2	S3	S4	Espesor mínimo
1	6,3	5,4	6,2	6,2	6,4	6,3	5,4
2	6,6	5,5	6,1	6,1	6,3	6,2	5,5
3	6,3	5,6	6,6	6,5	6,5	6,4	5,6
4	6,5	5,7	6,4	6,3	6,3	6,5	5,7
5	6,4	5,4	6,5	6,2	6,4	6,5	5,4
6	6,3	5,8	6,3	6,5	6,5	6,4	5,8
7	6,3	5,5	6,2	6,5	6,3	6,5	5,5
8	6,2	5,7	6,5	6,3	6,4	6,3	5,7
9	6,4	5,4	6,3	6,4	6,2	6,2	5,4

Aprobación según procedimiento Nº PO-63 ASTM E-709,797; AWS D1.1

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.995	
	EQUIPO DE VACIO		HOJA 2 de 2	
PROCEDIMIENTO: PO-63		X	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 14 06 2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE: 0		Nº PARTE: 3.817	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.	
		PRECINTO Nº		
GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/ NII US. PM. LP		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com