





	INFORME DE I.N.D				Nº 16.998																																																																																									
	EQUIPO VACTOR				HOJA 1 de 2																																																																																									
PROCEDIMIENTO: PO-63 ☒		CLIENTE: VIENTOS DEL SUR	FECHA: 17 06 2025		CATEGORIA INSPECCIÓN																																																																																									
PRÁCTICA DEL CLIENTE: ☐		Nº PARTE: 3.822	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																																																																											
MARCA: SCANIA	MODELO: G 480	CAPACIDAD: 15 M3																																																																																												
INTERNO: #730	DOMINIO: AD 272 LP	VIGENCIA: 12 MESES																																																																																												
<table border="0"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado</td> <td>☐</td> <td>Limpieza Mecánica</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Inspección con Ultrasonido</td> <td>Falla</td> <td>☐</td> <td>Espesor</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Inspección Visual int. y ext.</td> <td>rechazado</td> <td>☐</td> <td>aprobado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Prueba de Estandariedad</td> <td>Si</td> <td>☐</td> <td>No</td> <td>☒</td> </tr> </table>							Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒	Inspección con Ultrasonido	Falla	☐	Espesor	☒	Inspección Visual int. y ext.	rechazado	☐	aprobado	☒	Prueba de Estandariedad	Si	☐	No	☒																																																																				
Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒																																																																																										
Inspección con Ultrasonido	Falla	☐	Espesor	☒																																																																																										
Inspección Visual int. y ext.	rechazado	☐	aprobado	☒																																																																																										
Prueba de Estandariedad	Si	☐	No	☒																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT1</td> <td>202000541886</td> <td>47942</td> <td>22/11/2023</td> <td>EN CALIBRACION</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT2</td> <td>5020634</td> <td>54354</td> <td>23/8/2024</td> <td>23/8/2025</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>1/6/2021</td> <td>1/6/2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																											
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																																																										
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																																																																										
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																																																																										
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION																																																																																										
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																																																																										
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																																																																										
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																																																										
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																																																																										
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																																																										
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Cuerpo</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Casquete</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Hermeticidad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☒	☐	Estado de Cuerpo	☒	☐	Estado de Casquete	☒	☐	Estado de Hermeticidad	☒	☐																																																																														
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																																																												
Detección de Fisuras	☒	☐																																																																																												
Estado de Cuerpo	☒	☐																																																																																												
Estado de Casquete	☒	☐																																																																																												
Estado de Hermeticidad	☒	☐																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:</th> <th colspan="2">Milímetros (mm)</th> </tr> <tr> <th>Punto</th> <th>Casquete 1</th> <th>Casquete 2</th> <th>S1</th> <th>S2</th> <th>S3</th> <th>S4</th> <th>Espesor mínimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>6,3</td><td>6,3</td><td>6,3</td><td>6,2</td><td>6,2</td><td>6,4</td><td>6,2</td></tr> <tr><td>2</td><td>6,4</td><td>5,9</td><td>6,4</td><td>6,1</td><td>6,3</td><td>6,2</td><td>5,9</td></tr> <tr><td>3</td><td>6,3</td><td>6,1</td><td>6,2</td><td>6,2</td><td>6,0</td><td>6,1</td><td>6,0</td></tr> <tr><td>4</td><td>6,4</td><td>6,4</td><td>6,1</td><td>6,0</td><td>6,1</td><td>5,9</td><td>5,9</td></tr> <tr><td>5</td><td>6,2</td><td>6,0</td><td>6,3</td><td>6,3</td><td>5,9</td><td>6,2</td><td>5,9</td></tr> <tr><td>6</td><td>6,1</td><td>6,2</td><td>6,1</td><td>6,2</td><td>6,2</td><td>6,4</td><td>6,1</td></tr> <tr><td>7</td><td>6,3</td><td>6,1</td><td>6,3</td><td>6,1</td><td>6,1</td><td>6,2</td><td>6,1</td></tr> <tr><td>8</td><td>6,1</td><td>5,6</td><td>6,2</td><td>6,0</td><td>6,3</td><td>6,2</td><td>6,0</td></tr> <tr><td>9</td><td>6,2</td><td>5,9</td><td>6,4</td><td>6,3</td><td>6,0</td><td>6,3</td><td>6,0</td></tr> </tbody> </table>							MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:						Milímetros (mm)		Punto	Casquete 1	Casquete 2	S1	S2	S3	S4	Espesor mínimo	1	6,3	6,3	6,3	6,2	6,2	6,4	6,2	2	6,4	5,9	6,4	6,1	6,3	6,2	5,9	3	6,3	6,1	6,2	6,2	6,0	6,1	6,0	4	6,4	6,4	6,1	6,0	6,1	5,9	5,9	5	6,2	6,0	6,3	6,3	5,9	6,2	5,9	6	6,1	6,2	6,1	6,2	6,2	6,4	6,1	7	6,3	6,1	6,3	6,1	6,1	6,2	6,1	8	6,1	5,6	6,2	6,0	6,3	6,2	6,0	9	6,2	5,9	6,4	6,3	6,0	6,3	6,0
MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:						Milímetros (mm)																																																																																								
Punto	Casquete 1	Casquete 2	S1	S2	S3	S4	Espesor mínimo																																																																																							
1	6,3	6,3	6,3	6,2	6,2	6,4	6,2																																																																																							
2	6,4	5,9	6,4	6,1	6,3	6,2	5,9																																																																																							
3	6,3	6,1	6,2	6,2	6,0	6,1	6,0																																																																																							
4	6,4	6,4	6,1	6,0	6,1	5,9	5,9																																																																																							
5	6,2	6,0	6,3	6,3	5,9	6,2	5,9																																																																																							
6	6,1	6,2	6,1	6,2	6,2	6,4	6,1																																																																																							
7	6,3	6,1	6,3	6,1	6,1	6,2	6,1																																																																																							
8	6,1	5,6	6,2	6,0	6,3	6,2	6,0																																																																																							
9	6,2	5,9	6,4	6,3	6,0	6,3	6,0																																																																																							
Aprobación según procedimiento Nº PO-63 ASTM E-709,797; AWS D1.1						SI																																																																																								
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">  GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP/NII US. PM. LP </td> <td colspan="2">PRECINTO Nº</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">FECHA PUESTA EN VIGENCIA</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.</td> <td colspan="3">FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN</td> <td colspan="3">FIRMA - ACLARACIÓN</td> </tr> </table>							 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP/NII US. PM. LP	PRECINTO Nº					FECHA PUESTA EN VIGENCIA										FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN																																																																			
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP/NII US. PM. LP	PRECINTO Nº																																																																																													
	FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																																																													
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN																																																																																										

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.998	
	EQUIPO VACTOR		HOJA 2 de 2	
PROCEDIMIENTO: PO-63 ☒		CLIENTE: VIENTOS DEL SUR	FECHA: 17 06 2025	
PRÁCTICA DEL CLIENTE: 0		Nº PARTE: 3.822	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.	
				
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com