E.N.D			INFORME DE I.N.D						Nº	Nº 17.030 HOJA 1 de 1		
			TRACTOR CON HIDROGRUA						CATEGORIA INSPECCIÓN			
PROCEDIMIENTO:	х	CLIENTE:		CAM SRL			FECHA:	01	07	2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			Nº PARTE:		3.835		LUGAR DE INSPECCIÓN:		ВА	BASE CLIENTE		1
MARCA: FORD			MODELO:		CARGO 3129		N° DE PERNO:		282	2828280408B2		
INTERNO: #257			DOMINIO:		AA 399 GS		VIGENCIA:		1	12 MESES		
Inspección a metal limpio:			Arenado		Liı	mpie	za Mecánica	х	]			
Condiciones de Inspección:			Desarmado		Armad		o		]			
Inspección con partículas:			Secas x		Humed		las		]			
Condiciones de Entrega:			Desarmado		Armad		0		<u>(</u>			
EQUIPO UTILIZADO		Nº D	DE SERIE / LOTE		Nº DE CERTIFICADO		F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO			
LÁMPARA UV YUGO			9296 303		NO APLICA NO APLICA		CALIBRACIÓN INT CALIBRACIÓN INT		NO APLICA NO APLICA			
EQUIPO UT1		20	202000541886		47942		22/11/2024		22/11/2025			
EQUIPO UT2 BOBINA AC-DC			5020634 17052908		54354 06299		23/8/2024 8/5/2020		23/8/2025 8/5/2025			
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064			NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA			
PARTICULAS S/H		2101005648			NO APLICA		1/6/2021		1/6/2026			
MASA PATRON			864		45944		1/8/2023		1/8/2028			<u> </u>
DETALLE DE INSPECCIÓN												
DESCRIPCIÓN			APTO NO APTO	1	Fifth Wheel Co Quinta Ro Quinta Ru	oupling ida eda	€CE (E1)	R-010111	6			١
Detección de Fisuras			Х			-	Type USIAN		SENAI			
Estado de Cuerpo			Х		Caxias do Su	I. Brasil	₩ 28282	80408B2	COR-00 Seguran	INME	rRO C	1
Estado de Mecanismo			X 650-M 0152 U20						Read operation Var Mouser of Lea el manus	g manual belgre i Plistricties antes De instrucciones	ete. da utilização. antes de utilizar	}
Estado de Perno rey X									Oliver of			
D 257												
Aprobación según procedimiento N° PO-30 ASTME-709												
11/						PRECINTO Nº						
GM/F.N.D S MANSILIA HUGO Op. NII US. P FIRMA OPERADOR	GASTON M. LP		FIRM	N 15-2-1	FF - ACI ARACIÓN		FECHA PUESTA	A EN VIGEN		5N		