




	INFORME DE I.N.D			Nº 17.031																																														
	GANCHO GRUA Y AUXILIAR			HOJA 1 de 2																																														
				CATEGORIA INSPECCIÓN																																														
PROCEDIMIENTO: PO-42	X	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 01	07	2025																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO: #257	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																															
MARCA: M	MODELO: Ø1½"	CAPACIDAD: 11 TONELADAS																																																
IDENT Nº: #257-1	DOMINIO: N/A	VIGENCIA: 12 MESES																																																
Inspección a metal limpio: Arenado ☒ Limpieza Mecánica ☐																																																		
Condiciones de Inspección: Desarmado ☐ Armado ☒																																																		
Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐																																																		
Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒																																																		
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>47942</td><td>22/3/2024</td><td>22/11/2025</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>8/5/2020</td><td>8/5/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/3/2024	22/11/2025	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																														
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																														
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																														
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/3/2024	22/11/2025																																														
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																														
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																														
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																														
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																														
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																		
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th><th colspan="3">Dimensional del Gancho</th></tr></thead><tbody><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>X</td><td></td><td>Medida B</td><td>375</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición del Ojal</td><td>X</td><td></td><td>Medida C</td><td>27,6</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición de Cuerpo</td><td>X</td><td></td><td>Medida E</td><td>27,8</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición de Eje</td><td>X</td><td></td><td>Medida R</td><td>58,8</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición de Perno</td><td>X</td><td></td><td>Medida S</td><td>65,3</td><td>mm</td></tr><tr><td>Estado de lengüeta o seguro</td><td>X</td><td></td><td>Medida T</td><td>-</td><td></td></tr></tbody></table>						DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Dimensional del Gancho			Detección de Fisuras	X		Medida B	375	mm	Condición del Ojal	X		Medida C	27,6	mm	Condición de Cuerpo	X		Medida E	27,8	mm	Condición de Eje	X		Medida R	58,8	mm	Condición de Perno	X		Medida S	65,3	mm	Estado de lengüeta o seguro	X		Medida T	-				
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Dimensional del Gancho																																															
Detección de Fisuras	X		Medida B	375	mm																																													
Condición del Ojal	X		Medida C	27,6	mm																																													
Condición de Cuerpo	X		Medida E	27,8	mm																																													
Condición de Eje	X		Medida R	58,8	mm																																													
Condición de Perno	X		Medida S	65,3	mm																																													
Estado de lengüeta o seguro	X		Medida T	-																																														
																																																		
Aprobación según procedimiento Nº PO-42 API 8 A,B,C; ASTM E-709																																																		
SI																																																		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																		
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN PRECINTO Nº 27,8 FECHA PUESTA EN VIGENCIA FIRMA - ACLARACIÓN																																																		

			INFORME DE I.N.D			Nº 17.031			
			GANCHO GRUA Y AUXILIAR			HOJA 2 de 2			
						W.O.			
PROCEDIMIENTO:		PO-42	x	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA:	01	07	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		0	EQUIPO:	#257	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.			
									
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP				PRECINTO Nº		10269			
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA					
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.				FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN			

PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com