INFORME DE I.N.D

Nº 17.043

HOJA 1 de 1

CIGÜEÑAL

CATEGORIA INSPECCIÓN

PROCEDIMIENTO:	P.O - 01	X	CLIENTE:	JUSTO OTERO E HIJOS	FECHA:	04	07	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	#4470	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
MOTOR:	GUASCOR		N° SERIE :	FG 240	COMPANIA:	PAE		
Nº PARTE:	3838		IDENT Nº:	#4470	VIGENCIA:	12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica	X
Condiciones de Inspección:	Desarmado		Armado	X
Inspección con partículas:	Secas	X	Humedas	
Condiciones de Entrega:	Desarmado		Armado	

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2024	22/11/2025
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2021	8/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Brida de Montaje	X	
Miñones Principal	X	
Contrapeso	X	
Codos de Biela	X	
Apoyo de Cigüeñal	X	

Aprobacion según procedimiento N° PO-01 ASTM E 797	SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NDUS. PM. LP

PRECINTO Nº	
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com