

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.044		
			HOJA 1 de 1		
SEMIREMOLQUE			CATEGORIA INSPECCIÓN		
PROCEDIMIENTO: PO-34	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 04 07 2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 3.840	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.			
MARCA: N/A	DOMINIO: MNY 403	Nº DE PERNO: #06-1			
INTERNO: #CS 06	DIAMETRO: Ø50,2	VIGENCIA: 12 MESES			

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Aprobación según procedimiento Nº PO-34 ASTM E-709	SI
--	-----------

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.044	
	SEMIREMOLQUE		HOJA 2 de 2 W.O.	
PROCEDIMIENTO: PO-34 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 04 / 07 / 2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE: 0	EQUIPO: <input type="text"/>	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.		
MARCA: <input type="text" value="JOST"/>				
CAPACIDAD: <input type="text" value="65 TONELADAS"/>				
Nº IDENT: <input type="text" value="#06-1"/>				
APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		 <p>(milímetros)</p>	
Medida de A	50,2	mm		
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. VII US. PM. LP		PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com