




	INFORME DE I.N.D			Nº 17.069																																														
	GANCHO GRUA Y AUXILIAR			HOJA 1 de 2																																														
				CATEGORIA INSPECCIÓN																																														
PROCEDIMIENTO: PO-42	X	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA: 08	07	2025																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO: #62	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																															
MARCA: CROSBY		DIAMETRO: 1"	CAPACIDAD: 5 TONELADAS																																															
IDENT Nº: #62		DOMINIO: -	VIGENCIA: 12 MESES																																															
Inspección a metal limpio: Arenado ☒ Limpieza Mecánica ☐																																																		
Condiciones de Inspección: Desarmado ☐ Armado ☒																																																		
Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐																																																		
Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒																																																		
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>61245</td><td>19/5/2025</td><td>19/5/2030</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>0586</td><td>61246</td><td>6/5/2025</td><td>6/5/2030</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>20200541886</td><td>61239</td><td>8/5/2025</td><td>8/5/2026</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>1414</td><td>61248</td><td>21/5/2025</td><td>21/5/2026</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	EQUIPO UT1	20200541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																														
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030																																														
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030																																														
EQUIPO UT1	20200541886	61239	8/5/2025	8/5/2026																																														
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																														
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026																																														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																														
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																														
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																														
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																		
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th><th colspan="3">Dimensional del Gancho</th></tr></thead><tbody><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>X</td><td></td><td>Medida A</td><td>315</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición del Ojal</td><td>X</td><td></td><td>Medida B</td><td>24,7</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición de Cuerpo</td><td>X</td><td></td><td>Medida B1</td><td>125,3</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición de Eje</td><td>X</td><td></td><td>Medida C</td><td>46</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición de Perno</td><td>X</td><td></td><td>Medida D</td><td>49</td><td>mm</td></tr><tr><td>Estado de lengüeta o seguro</td><td>X</td><td></td><td>Medida E</td><td>-</td><td></td></tr></tbody></table>						DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Dimensional del Gancho			Detección de Fisuras	X		Medida A	315	mm	Condición del Ojal	X		Medida B	24,7	mm	Condición de Cuerpo	X		Medida B1	125,3	mm	Condición de Eje	X		Medida C	46	mm	Condición de Perno	X		Medida D	49	mm	Estado de lengüeta o seguro	X		Medida E	-				
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Dimensional del Gancho																																															
Detección de Fisuras	X		Medida A	315	mm																																													
Condición del Ojal	X		Medida B	24,7	mm																																													
Condición de Cuerpo	X		Medida B1	125,3	mm																																													
Condición de Eje	X		Medida C	46	mm																																													
Condición de Perno	X		Medida D	49	mm																																													
Estado de lengüeta o seguro	X		Medida E	-																																														
																																																		
Aprobación según procedimiento Nº PO-42 API 8 A,B,C; ASTM-E-709																																																		
SI																																																		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																		
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/ NII US. PM. LP FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA FIRMA - ACLARACIÓN																																																		

			INFORME DE I.N.D			Nº 17.069				
			GANCHO GRUA Y AUXILIAR			HOJA 2 de 2				
						W.O.				
PROCEDIMIENTO:		PO-42	x	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB		FECHA:	08	07	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			0	EQUIPO:	#62	LUGAR DE INSPECCIÓN:		BASE GM END S.R.L.		
										
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP				PRECINTO Nº			10290			
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA						
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.				FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN			

PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com