

| | | |
|--|-------------------------|----------------------|
|  | INFORME DE I.N.D | Nº 17.080 |
| | CADENA | HOJA 1 de 1 |
| | | CATEGORIA INSPECCIÓN |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|--------|----|----|------|
| PROCEDIMIENTO: | PO-35 | <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: | TRANSPORTE DOBLE B | FECHA: | 10 | 07 | 2025 |
|----------------|--------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|--------|----|----|------|

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------|-------|----------------------|---------------------------|
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: | <input type="checkbox"/> | EQUIPO: | #12-2 | LUGAR DE INSPECCIÓN: | BASE GM END S.R.L. |
|-----------------------|--------------------------|---------|-------|----------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|-----------|------|-----------|-------|-----------|----------|
| MARCA: | - | DIÁMETRO: | Ø½" | LONGITUD: | 6 METROS |
| Nº PARTE: | 3849 | IDENT Nº: | #12-2 | VIGENCIA: | 12 MESES |

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Inspección a metal limpio: | Arenado | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica | <input type="checkbox"/> |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado | <input type="checkbox"/> | Armado | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspección con partículas: | Secas | <input checked="" type="checkbox"/> | Humedas | <input type="checkbox"/> |
| Condiciones de Entrega: | Desarmado | <input type="checkbox"/> | Armado | <input checked="" type="checkbox"/> |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV | 9296 | 61245 | 19/5/2025 | 19/5/2030 |
| YUGO | 0586 | 61246 | 6/5/2025 | 6/5/2030 |
| EQUIPO UT1 | 202000541886 | 61239 | 8/5/2025 | 8/5/2026 |
| EQUIPO UT2 | 5020634 | 54354 | 23/8/2024 | 23/8/2025 |
| BOBINA AC-DC | 1414 | 61248 | 21/5/2025 | 21/5/2026 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PARTICULAS S/H | 2101005648 | NO APLICA | 1/6/2021 | 1/6/2026 |
| MASA PATRON | 864 | 45944 | 1/8/2023 | 1/8/2028 |

DETALLE DE INSPECCIÓN

| DESCRIPCIÓN | APTO | NO APTO |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado del Gancho | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado del Eslabón | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Perno de Gancho | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO-35 API 8 A B - ASTM E-709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|-------|
|  GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP | | PRECINTO Nº | 10103 |
| | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA | |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN | |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com