

| | | |
|--|---------------------------|----------------------|
|  | INFORME DE I.N.D | Nº 17.086 |
| | TRINQUETE DE CARGA | HOJA 1 de 1 |
| | | CATEGORIA INSPECCIÓN |

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| PROCEDIMIENTO: PO-34 <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: TRANSPORTE JMB | FECHA: 10 / 07 / 2025 |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/> | EQUIPO: #51 | LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L. |
| MARCA: KINEDYNE | DIÁMETRO: \varnothing 5/16"-3/8" | CAPACIDAD: 5400 LBS |
| IDENT Nº: #51-6 | Nº PARTE: 3848 | VIGENCIA: 12 MESES |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Inspección a metal limpio: | Arenado <input type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/> |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado <input checked="" type="checkbox"/> | Armado <input type="checkbox"/> |
| Inspección con partículas: | Secas <input checked="" type="checkbox"/> | Humedas <input type="checkbox"/> |
| Condiciones de Entrega: | Desarmado <input type="checkbox"/> | Armado <input checked="" type="checkbox"/> |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV | 9296 | 61245 | 19/5/2025 | 19/5/2030 |
| YUGO | 0586 | 61246 | 6/5/2025 | 6/5/2030 |
| EQUIPO UT1 | 202000541886 | 61239 | 8/5/2025 | 8/5/2026 |
| EQUIPO UT2 | 5020634 | 54354 | 23/8/2024 | 23/8/2025 |
| BOBINA AC-DC | 1414 | 61248 | 21/5/2025 | 21/5/2026 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PARTICULAS S/H | 2101005648 | NO APLICA | 1/6/2021 | 1/6/2026 |
| MASA PATRON | 864 | 45944 | 1/8/2023 | 1/8/2028 |


DETALLE DE INSPECCIÓN

| DESCRIPCIÓN | APTO | NO APTO |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado del Gancho | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado del Eslabón | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Perno del Gancho | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| | |
|--|----|
| Aprobación según procedimiento Nº PO-34 ASTM E-709 | SI |
|--|----|

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--|
|  GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP | | PRECINTO Nº | |
| | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA | |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN | |

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com