


	INFORME DE I.N.D		Nº 17.095																																														
	TRINQUETE DE CARGA		HOJA 1 de 1																																														
PROCEDIMIENTO: PO-34	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA: 11 07 2025																																														
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	☐	EQUIPO: #60	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																														
MARCA: KINEDYNE		DIÁMETRO: Ø 5/16-3/8"	CAPACIDAD: 8800 LBS																																														
IDENT Nº: #60		Nº PARTE: 3850	VIGENCIA: 12 MESES																																														
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒																																																	
Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐																																																	
Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐																																																	
Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒																																																	
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>61245</td><td>19/5/2025</td><td>19/5/2030</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>0586</td><td>61246</td><td>6/5/2025</td><td>6/5/2030</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>61239</td><td>8/5/2025</td><td>8/5/2026</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>1414</td><td>61248</td><td>21/5/2025</td><td>21/5/2026</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																													
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030																																													
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030																																													
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026																																													
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																													
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026																																													
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																													
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																													
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																													
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																	
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado del Gancho</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado del Eslabón</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Perno del Gancho</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></tbody></table> 					DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☒	☐	Estado del Gancho	☒	☐	Estado del Eslabón	☒	☐	Estado de Perno del Gancho	☒	☐																														
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																															
Detección de Fisuras	☒	☐																																															
Estado del Gancho	☒	☐																																															
Estado del Eslabón	☒	☐																																															
Estado de Perno del Gancho	☒	☐																																															
Aprobación según procedimiento Nº PO-34 ASTM E-709		NO																																															
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																	
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP																																																	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA FIRMA - ACLARACIÓN																																															