

	<b>INFORME DE I.N.D</b>	<b>Nº 17.107</b>
	<b>CAMIÓN GUINCHE</b>	HOJA 1 de 3
		<b>CATEGORIA INSPECCIÓN</b>

PROCEDIMIENTO:	<b>PO-47</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	<b>TRANSPORTE JMB</b>	FECHA:	<b>24</b>	<b>04</b>	<b>2025</b>
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	-----------------------	--------	-----------	-----------	-------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	<b>#53</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE CLIENTE</b>
-----------------------	--------------------------	---------	------------	----------------------	---------------------

MARCA:	<b>IVECO</b>	DOMINO:	<b>OGW 231</b>	CAPACIDAD:	<b>100.000 LBS</b>
Nº PARTE:	<b>3701</b>	IDENT Nº:	<b>#53</b>	VIGENCIA:	<b>12 MESES</b>

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>


EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2024	22/11/2025
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2021	8/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO	
Detección de Fisuras	N/A	X		
Cola de Cadena	#53-3	X		
Socket	#53-2	X		
Gancho Doble	-	X		
Estaquera Principal	-	X		
Estaquera Auxiliar	-	X		
Porta Estaquera		X		
Base de Malacate	-	X		
Defensa de Malacate	#53	X		
Soporte de Rolo	-	X		
Quinta Rueda	-	X		

Aprobación según procedimiento Nº PO-47 ASTM E-709; AWS D1.1	SI
--	----

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 17.107</b> HOJA 2 de 3 W.O.			
	<b>CAMIÓN GUINCHE</b>					
PROCEDIMIENTO: <b>PO-47</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>TRANSPORTE JMB</b>	FECHA:	24	04	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: <b>#53</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE CLIENTE</b>		



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA - ACLARACIÓN	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 17.107</b> HOJA 3 de 3	
	<b>CAMIÓN GUINCHE</b>		W.O.	
PROCEDIMIENTO: <b>PO-47</b>	CLIENTE: <b>TRANSPORTE JMB</b>	FECHA: 24 04 2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	EQUIPO: #53	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE CLIENTE</b>		

Nº	Capacidad	Marca	Nº de	Longitud	Medida de	Ø diámetro de
1	100,000 lbs	LEBUS	53-3	44 CM	1 1/8"	64,7 mm

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Cola de cadena	X	



Nº	Capacidad	Marca	Nº de	OD	Ø INFERIOR	Ø SUPERIOR	Ø CABLE	ESTADO DE BRONCE
1	100,000 LBS	LEBUS	53-2	2"	1 1/4"	1 3/8	1 1/8	APROBADO

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Terminal del cable	X	



 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NII US. PM. LP	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	PRECINTO Nº	
		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com