

	INFORME DE I.N.D	Nº 17.107
	CAMIÓN GUINCHE	HOJA 1 de 3
		CATEGORIA INSPECCIÓN

PROCEDIMIENTO:	PO-47	X	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB	FECHA:	24	04	2025
----------------	--------------	----------	----------	-----------------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO:	#53	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
-----------------------	--	---------	-----	----------------------	---------------------

MARCA:	IVECO	DOMINO:	OGW 231	CAPACIDAD:	100.000 LBS
Nº PARTE:	3701	IDENT Nº:	#53	VIGENCIA:	12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>


EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2024	22/11/2025
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2021	8/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO	
Detección de Fisuras	N/A	X		
Cola de Cadena	#53-3	X		
Socket	#53-2	X		
Gancho Doble	-	X		
Estaquera Principal	-	X		
Estaquera Auxiliar	-	X		
Porta Estaquera		X		
Base de Malacate	-	X		
Defensa de Malacate	#53	X		
Soporte de Rolo	-	X		
Quinta Rueda	-	X		

Aprobación según procedimiento Nº PO-47 ASTM E-709; AWS D1.1	SI
--	-----------

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. VII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.107 HOJA 2 de 3 W.O.			
	CAMIÓN GUINCHE					
PROCEDIMIENTO: PO-47	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	24	04	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: #53	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA - ACLARACIÓN	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.107 HOJA 3 de 3	
	CAMIÓN GUINCHE		W.O.	
PROCEDIMIENTO: PO-47	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA: 24 04 2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	EQUIPO: #53	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE		

Nº	Capacidad	Marca	Nº de	Longitud	Medida de	Ø diámetro de
1	100,000 lbs	LEBUS	53-3	44 CM	1 1/8"	64,7 mm

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Cola de cadena	X	



Nº	Capacidad	Marca	Nº de	OD	Ø INFERIOR	Ø SUPERIOR	Ø CABLE	ESTADO DE BRONCE
1	100,000 LBS	LEBUS	53-2	2"	1 1/4"	1 3/8	1 1/8	APROBADO

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Terminal del cable	X	



 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NII US. PM. LP	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	PRECINTO Nº	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN
		FIRMA - ACLARACIÓN	