

	<b>INFORME DE I.N.D</b>	<b>Nº 17.109</b>
	<b>GANCHO DE HIDROGRUA</b>	HOJA 1 de 2
		CATEGORIA INSPECCIÓN

PROCEDIMIENTO: <b>PO-42</b> <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>JUSTO OTERO E HIJOS</b>	FECHA: 21 / 07 / 2025
---	-------------------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input checked="" type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>
---	-------------	--


MARCA: CROSBY	DIAMETRO: 1"	CAPACIDAD: 5 TONELADAS
IDENT Nº: 425-1	DOMINIO: N/A	VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas: Secas <input type="checkbox"/>	Humedas <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	20200541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

**DETALLE DE INSPECCIÓN**


DESCRIPCIÓN	APTOS		Dimensional del Gancho	
	APTO	NO APTO		
Detección de Fisuras	X		Medida A	315 mm
Condición del Ojal	X		Medida B	26 mm
Condición de Cuerpo	X		Medida B1	26,8 mm
Condición de Eje	X		Medida C	46 mm
Condición de Perno	X		Medida D	51,4 mm
Estado de lengüeta o seguro	X		Medida E	-



Aprobación según procedimiento Nº PO-42 API 8 A,B,C; ASTM-E-709	SI
---	----

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

OBSERVACIONES: NUMERO DE REMITO 2537

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	10105
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 17.109</b> HOJA 2 de 2 W.O.			
	<b>GANCHO GRUA Y AUXILIAR</b>					
PROCEDIMIENTO: <b>PO-42</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>JUSTO OTERO E HIJOS</b>	FECHA:	21	07	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/>	EQUIPO: 425	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE GM END S.R.L.</b>		



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op: NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	10105
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN
		FIRMA - ACLARACIÓN	

PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com